

Maintenance and Repair Report

VOLKSWAGEN Golf VII (B256EER)

Kilometraj	Descriere	Întreținută și reparată de	Data
0 Km	Calculatie GTEstimate		31/05/2018
86 422 Km	Capac carter		11/05/2018
86 422 Km	Demontare si montare Manopera electrica		11/05/2018
86 422 Km	Demontare si montare Manopera mecanica		11/05/2018
86 422 Km	Demontare si montare Roata fata stanga / Demontare si montare Roata fa		11/05/2018
86 422 Km	Ecotaxa ulei		11/05/2018
86 422 Km	Filtru de aer		11/05/2018
86 422 Km	Filtru de combustibil		11/05/2018
86 422 Km	Filtru de ulei		11/05/2018
86 422 Km	Inlocuiti Filtru de aer		11/05/2018
86 422 Km	Inlocuiti Filtru de combustibil		11/05/2018
86 422 Km	Inlocuiti Filtru de ulei		11/05/2018
86 422 Km	Inlocuiti Placute frana fata		11/05/2018
86 422 Km	Inlocuiti Ulei de motor / Inlocuiti Ulei de motor		11/05/2018
86 422 Km	Placute frana fata		11/05/2018
86 422 Km	Ulei de motor - 05W30 EM		11/05/2018
0 Km	Calculatie GTEstimate		30/04/2018
82 073 Km	Bec far stanga		12/04/2018
82 073 Km	Demontare si montare Capac far stanga		12/04/2018
82 073 Km	Inlocuiti Bec far stanga		12/04/2018
82 073 Km	Reglaj faruri		12/04/2018
80 770 Km	Bec far dreapta		30/03/2018
80 770 Km	Demontare si montare Capac far dreapta		30/03/2018
80 770 Km	Inlocuiti Bec far dreapta		30/03/2018
80 770 Km	Reglaj faruri		30/03/2018
0 Km	Calculatie GTEstimate		28/02/2018
71 645 Km	aiba / Capac carter motor		12/02/2018
71 645 Km	Baterie telecomanda inchidere centralizata		12/02/2018
71 645 Km	Ecotaxa ulei		12/02/2018

71 645 Km	Filtru de ulei		12/02/2018
71 645 Km	Inspectie service 60000 KM		12/02/2018
71 645 Km	Ulei de motor - 05W30 EM		12/02/2018
65 955 Km	Capac butuc roata fata stanga		01/02/2018
65 955 Km	Inlocuiti Capac butuc roata fata stanga		01/02/2018
65 955 Km	Inlocuiti Stergatoare parbriz		01/02/2018
65 955 Km	Set covorase - NEGRU - Nou		01/02/2018
65 955 Km	Set lamele stergatoare - Nou		01/02/2018
0 Km	Cost deviz SIMS		31/01/2018
57 773 Km	Baterie telecomanda inchidere centralizata		03/11/2017
57 773 Km	Capac carter		03/11/2017
57 773 Km	Ecotaxa ulei		03/11/2017
57 773 Km	Filtru de polen - MIROSURI/CONTAM. - Nou		03/11/2017
57 773 Km	Filtru de ulei		03/11/2017
57 773 Km	Inlocuiti Filtru de polen		03/11/2017
57 773 Km	Inlocuiti Filtru de ulei		03/11/2017
57 773 Km	Inlocuiti Ulei de motor / Inlocuiti Ulei de motor		03/11/2017
57 773 Km	Ulei de motor - 05W30 EM		03/11/2017
47 386 Km	Freon		27/07/2017
47 386 Km	Realimentare Freon		27/07/2017
47 386 Km	Saiba		27/07/2017
42 193 Km	aiba /Capac carter motor		09/06/2017
42 193 Km	Demontare si montare Manopera mecanica		09/06/2017
42 193 Km	Ecotaxa ulei		09/06/2017
42 193 Km	Epurati circuit ambreiaj		09/06/2017
42 193 Km	Filtru de ulei		09/06/2017
42 193 Km	Inlocuiti Lichid de frana		09/06/2017
42 193 Km	Inlocuiti Ulei ambreiaj transmisie spate		09/06/2017
42 193 Km	Inspectie service 3 an		09/06/2017
42 193 Km	Lichid de frana		09/06/2017
42 193 Km	Munca de inspectie suplimentara		09/06/2017
42 193 Km	Ulei ambreiaj transmisie spate - OBS - Nou		09/06/2017
42 193 Km	Ulei de motor - 05W30 EM - Nou		09/06/2017
26 191 Km	Inspectie service		12/07/2016
26 191 Km	Materiale mici		12/07/2016
26 135 Km	iTP		05/07/2016
14 829 Km	Manopera revizie		08/07/2015
14 829 Km	Manopera revizie		08/07/2015

14 829 Km	Revizie tip A(ulei,f.ulei)		08/07/2015
14 829 Km	Revizie tip A(ulei,f.ulei)		08/07/2015
14 829 Km	Manopera revizie		07/07/2015
14 829 Km	Revizie tip A(ulei,f.ulei)		07/07/2015