

Maintenance and Repair Report

DACIA Logan (B61HHN)

Kilometraj	Descriere	Întreținută și reparată de	Data
127 411 Km	Reparatie ITP		11/09/2018
119 747 Km	Antigel		29/06/2018
119 747 Km	Buson baie de ulei		29/06/2018
119 747 Km	Demontare si montare Tambur frana spate stanga / Demontare si montare		29/06/2018
119 747 Km	Ecotaxa ulei		29/06/2018
119 747 Km	Filtru de aer		29/06/2018
119 747 Km	Filtru de combustibil		29/06/2018
119 747 Km	Filtru de polen - VALEO - Nou		29/06/2018
119 747 Km	Filtru de ulei		29/06/2018
119 747 Km	Inlocuiti Antigel		29/06/2018
119 747 Km	Inlocuiti Filtru de aer		29/06/2018
119 747 Km	Inlocuiti Filtru de combustibil		29/06/2018
119 747 Km	Inlocuiti Filtru de polen		29/06/2018
119 747 Km	Inlocuiti Lichid de frana		29/06/2018
119 747 Km	Inlocuiti Placute frana fata		29/06/2018
119 747 Km	Inlocuiti Stergatoare parbriz		29/06/2018
119 747 Km	Inlocuiti Tambur frana spate stanga / Inlocuiti Tambur frana spate dre		29/06/2018
119 747 Km	Inspectie service 120000 KM		29/06/2018
119 747 Km	Lichid de frana		29/06/2018

119 747 Km	Placute frana fata		29/06/2018
119 747 Km	Ulei de motor - 05W30-ACEA-C3		29/06/2018
116 937 Km	Inlocuiti Lampa pozitie fata stanga		04/06/2018
112 141 Km	Inlocuiti Geam parbriz		10/04/2018
112 141 Km	Set adeziv geam fata - MONOPAC - Nou		10/04/2018
109 017 Km	Demontare si montare Tambur frana spate stanga / Demontare si montare		12/03/2018
99 470 Km	Buson baie de ulei		20/12/2017
99 470 Km	Ecotaxa ulei		20/12/2017
99 470 Km	Filtru de aer		20/12/2017
99 470 Km	Filtru de combustibil		20/12/2017
99 470 Km	Filtru de polen - VALEO - Nou		20/12/2017
99 470 Km	Filtru de ulei		20/12/2017
99 470 Km	Inlocuiti Filtru de aer		20/12/2017
99 470 Km	Inlocuiti Filtru de combustibil		20/12/2017
99 470 Km	Inlocuiti Filtru de polen		20/12/2017
99 470 Km	Inlocuiti Lampa pozitie fata stanga		20/12/2017
99 470 Km	Inlocuiti Stergatoare parbriz		20/12/2017
99 470 Km	Inlocuiti Suport stanga stabilizator fata		20/12/2017
99 470 Km	Inspectie service 100000 KM		20/12/2017
99 470 Km	Suport stanga stabilizator fata		20/12/2017
99 470 Km	Ulei de motor - 05W30-ACEA-C3		20/12/2017
79 718 Km	Buson baie de ulei		04/07/2017
79 718 Km	Ecotaxa ulei		04/07/2017
79 718 Km	Filtru de aer		04/07/2017
79 718 Km	Filtru de combustibil		04/07/2017
79 718 Km	Filtru de polen - VALEO - Nou		04/07/2017
79 718 Km	Filtru de ulei		04/07/2017
79 718 Km	Inlocuiti Curea de distributie / Inlocuiti Set distributie / Inlocuiti		04/07/2017
79 718 Km	Inlocuiti Filtru de aer		04/07/2017
79 718 Km	Inlocuiti Filtru de combustibil		04/07/2017
79 718 Km	Inlocuiti Filtru de polen		04/07/2017
79 718 Km	Inlocuiti Stergatoare parbriz		04/07/2017
79 718 Km	Inspectie service 80000 KM		04/07/2017
79 718 Km	Kit curea de accesorii		04/07/2017

79 718 Km	Set distributie		04/07/2017
79 718 Km	Ulei de motor - 05W30-ACEA-C3		04/07/2017
59 040 Km	Buson baie de ulei		20/01/2017
59 040 Km	Demontare si montare Tambur frana spate stanga / Demontare si montare		20/01/2017
59 040 Km	Ecotaxa ulei		20/01/2017
59 040 Km	Filtru de aer		20/01/2017
59 040 Km	Filtru de combustibil		20/01/2017
59 040 Km	Filtru de polen - VALEO - Nou		20/01/2017
59 040 Km	Filtru de ulei		20/01/2017
59 040 Km	Inlocuiti Filtru de aer		20/01/2017
59 040 Km	Inlocuiti Filtru de combustibil		20/01/2017
59 040 Km	Inlocuiti Filtru de polen		20/01/2017
59 040 Km	Inlocuiti Placute frana fata		20/01/2017
59 040 Km	Inlocuiti Stergatoare parbriz		20/01/2017
59 040 Km	Inlocuiti Tambur frana spate stanga / Inlocuiti Tambur frana spate dre		20/01/2017
59 040 Km	Inspectie service 60000 KM		20/01/2017
59 040 Km	Placute frana fata		20/01/2017
47 471 Km	Reparatie ITP		22/09/2016
39 938 Km	Buson baie de ulei		06/07/2016
39 938 Km	Ecotaxa ulei		06/07/2016
39 938 Km	Filtru de aer		06/07/2016
39 938 Km	Filtru de combustibil		06/07/2016
39 938 Km	Filtru de polen - VALEO - Nou		06/07/2016
39 938 Km	Filtru de ulei		06/07/2016
39 938 Km	Inlocuiti Filtru de aer		06/07/2016
39 938 Km	Inlocuiti Filtru de combustibil		06/07/2016
39 938 Km	Inlocuiti Filtru de polen		06/07/2016
39 938 Km	Inlocuiti Stergatoare parbriz		06/07/2016
39 938 Km	Inspectie service 40000 KM		06/07/2016
39 938 Km	Lamela dreapta stergator parbriz		06/07/2016
39 938 Km	Lamela stanga stergator parbriz		06/07/2016
39 938 Km	Ulei de motor - 05W30-ACEA-C3		06/07/2016
36 359 Km	Inlocuiti Bec far stanga		30/05/2016
33 163 Km	Inlocuiti Bec far dreapta		21/04/2016
19 975 Km	Antigel		22/09/2015
19 975 Km	Buson baie de ulei		22/09/2015

19 975 Km	Ecotaxa ulei		22/09/2015
19 975 Km	Filtru antipolen - VALEO - Nou		22/09/2015
19 975 Km	Filtru de aer		22/09/2015
19 975 Km	Filtru de combustibil		22/09/2015
19 975 Km	Filtru de ulei		22/09/2015
19 975 Km	Inlocuiti Antigel		22/09/2015
19 975 Km	Inlocuiti Filtru antipolen		22/09/2015
19 975 Km	Inlocuiti Filtru de aer		22/09/2015
19 975 Km	Inlocuiti Filtru de combustibil		22/09/2015
19 975 Km	Inspectie service 20000 KM		22/09/2015
19 975 Km	Ulei de motor - 05W30-ACEA-C3		22/09/2015