

Maintenance and Repair Report

DACIA Dokker (B62EGN)

| Kilometraj | Descriere | Întreținută și reparată de | Data |
|------------|---|----------------------------|------------|
| 135 478 Km | Reparatie ITP | | 16/10/2018 |
| 0 Km | Calculatie GTEstimate | | 31/08/2018 |
| 127 974 Km | Bec far stanga | | 06/08/2018 |
| 127 974 Km | Curatati tamburii de frana | | 06/08/2018 |
| 127 974 Km | Filtru de aer | | 06/08/2018 |
| 127 974 Km | Filtru de combustibil | | 06/08/2018 |
| 127 974 Km | Filtru de polen | | 06/08/2018 |
| 127 974 Km | Filtru de ulei | | 06/08/2018 |
| 127 974 Km | Inlocuiti Bec far stanga | | 06/08/2018 |
| 127 974 Km | Inlocuiti Filtru de aer | | 06/08/2018 |
| 127 974 Km | Inlocuiti Filtru de combustibil | | 06/08/2018 |
| 127 974 Km | Inlocuiti Filtru de polen | | 06/08/2018 |
| 127 974 Km | Inlocuiti Placute frana fata | | 06/08/2018 |
| 127 974 Km | Inspectie service 120000 KM | | 06/08/2018 |
| 127 974 Km | Placute frana fata | | 06/08/2018 |
| 127 974 Km | Ulei de motor - 05W30-ACEA-C3 | | 06/08/2018 |
| 0 Km | Calculatie GTEstimate | | 30/04/2018 |
| 116 067 Km | Blocare unitate airbag | | 11/04/2018 |
| 116 067 Km | Comutator lumini | | 11/04/2018 |
| 116 067 Km | Inlocuiti Comutator lumini | | 11/04/2018 |
| 0 Km | Calculatie GTEstimate | | 31/03/2018 |
| 114 627 Km | Bec far dreapta | | 29/03/2018 |
| 114 627 Km | Bec far stanga | | 29/03/2018 |
| 114 627 Km | Bieleta dreapta stabilizator fata | | 29/03/2018 |
| 114 627 Km | Bieleta spate inf. suport motor | | 29/03/2018 |
| 114 627 Km | Brat suspensie fata dreapta | | 29/03/2018 |
| 114 627 Km | Inlocuiti Bec far dreapta | | 29/03/2018 |
| 114 627 Km | Inlocuiti Bec far stanga | | 29/03/2018 |
| 114 627 Km | Inlocuiti Bieleta spate inf. suport motor | | 29/03/2018 |
| 114 627 Km | Inlocuiti Brat suspensie fata dreapta | | 29/03/2018 |
| 114 627 Km | Inlocuiti Lampa pozitie fata stanga | | 29/03/2018 |

| | | | |
|------------|--|--|------------|
| 114 627 Km | Inlocuiti Lampa semnalizare fata stanga | | 29/03/2018 |
| 114 627 Km | Inlocuiti Set discuri-placute de frana fata | | 29/03/2018 |
| 114 627 Km | Lampa pozitie fata stanga | | 29/03/2018 |
| 114 627 Km | Lampa semnalizare fata stanga | | 29/03/2018 |
| 114 627 Km | Placute frana fata | | 29/03/2018 |
| 114 627 Km | Set discuri de frana fata | | 29/03/2018 |
| 100 117 Km | Filtru de aer | | 16/11/2017 |
| 100 117 Km | Filtru de combustibil | | 16/11/2017 |
| 100 117 Km | Filtru de polen | | 16/11/2017 |
| 100 117 Km | Filtru de ulei | | 16/11/2017 |
| 100 117 Km | Inlocuiti Filtru de aer | | 16/11/2017 |
| 100 117 Km | Inlocuiti Filtru de combustibil | | 16/11/2017 |
| 100 117 Km | Inlocuiti Filtru de polen | | 16/11/2017 |
| 100 117 Km | Inlocuiti Lampa pozitie fata dreapta | | 16/11/2017 |
| 100 117 Km | Inspectie service 100000 KM | | 16/11/2017 |
| 100 117 Km | Lampa pozitie fata dreapta | | 16/11/2017 |
| 100 117 Km | Ulei de motor - 05W40 EM | | 16/11/2017 |
| 91 703 Km | Inlocuiti Set discuri-placute de frana fata | | 08/09/2017 |
| 91 703 Km | Placute frana fata | | 08/09/2017 |
| 91 703 Km | Set discuri de frana fata | | 08/09/2017 |
| 80 099 Km | Filtru de aer | | 08/05/2017 |
| 80 099 Km | Filtru de combustibil - Nou | | 08/05/2017 |
| 80 099 Km | Filtru de polen | | 08/05/2017 |
| 80 099 Km | Filtru de ulei | | 08/05/2017 |
| 80 099 Km | Inlocuiti Curea de distributie / Inlocuiti Set distributie | | 08/05/2017 |
| 80 099 Km | Inlocuiti Filtru de aer | | 08/05/2017 |
| 80 099 Km | Inlocuiti Filtru de combustibil | | 08/05/2017 |
| 80 099 Km | Inlocuiti Filtru de polen | | 08/05/2017 |
| 80 099 Km | Inlocuiti Placute frana fata | | 08/05/2017 |
| 80 099 Km | Inspectie service 80000 KM | | 08/05/2017 |
| 80 099 Km | Kit curea de accesorii | | 08/05/2017 |
| 80 099 Km | Placute frana fata | | 08/05/2017 |
| 80 099 Km | Set distributie | | 08/05/2017 |
| 80 099 Km | Ulei de motor - 05W30 ACEA | | 08/05/2017 |
| 60 181 Km | ITP | | 18/10/2016 |
| 60 131 Km | Ansamblu filtru de combustibil | | 18/10/2016 |
| 60 131 Km | Antigel | | 18/10/2016 |

| | | | |
|-----------|--|--|------------|
| 60 131 Km | Filtru de aer | | 18/10/2016 |
| 60 131 Km | Filtru de polen | | 18/10/2016 |
| 60 131 Km | Filtru de ulei | | 18/10/2016 |
| 60 131 Km | Inlocuiti Filtru de aer | | 18/10/2016 |
| 60 131 Km | Inlocuiti Filtru de polen | | 18/10/2016 |
| 60 131 Km | Inlocuiti Set discuri de frana fata | | 18/10/2016 |
| 60 131 Km | Inspectie service 60000 KM | | 18/10/2016 |
| 60 131 Km | Placute frana fata | | 18/10/2016 |
| 60 131 Km | Set discuri de frana fata | | 18/10/2016 |
| 60 131 Km | Ulei de motor - 05W30 ACEA - Nou | | 18/10/2016 |
| 40 132 Km | Ansamblu filtru de combustibil | | 10/03/2016 |
| 40 132 Km | Filtru de aer | | 10/03/2016 |
| 40 132 Km | Filtru de polen | | 10/03/2016 |
| 40 132 Km | Filtru de ulei | | 10/03/2016 |
| 40 132 Km | Inlocuiti Ansamblu filtru de combustibil | | 10/03/2016 |
| 40 132 Km | Inlocuiti Filtru de aer | | 10/03/2016 |
| 40 132 Km | Inlocuiti Filtru de polen | | 10/03/2016 |
| 40 132 Km | Inlocuiti Placute frana fata | | 10/03/2016 |
| 40 132 Km | Inspectie service 40000 KM | | 10/03/2016 |
| 40 132 Km | Placute frana fata | | 10/03/2016 |
| 40 132 Km | Ulei de motor - 05W30 ACEA - Nou | | 10/03/2016 |
| 18 201 Km | Inlocuiti Placute frana fata | | 04/08/2015 |
| 18 201 Km | Placute frana fata | | 04/08/2015 |
| 18 201 Km | Ansamblu filtru de combustibil | | 03/08/2015 |
| 18 201 Km | Filtru antipolen | | 03/08/2015 |
| 18 201 Km | Filtru de aer | | 03/08/2015 |
| 18 201 Km | Filtru de ulei | | 03/08/2015 |
| 18 201 Km | Inlocuiti Ansamblu filtru de combustibil | | 03/08/2015 |
| 18 201 Km | Inlocuiti Filtru antipolen | | 03/08/2015 |
| 18 201 Km | Inlocuiti Filtru de aer | | 03/08/2015 |
| 18 201 Km | Inspectie service 20000 KM | | 03/08/2015 |
| 18 201 Km | Ulei de motor - 05W40 EM - Nou | | 03/08/2015 |