

| GDDS | GDKM | OBNO | RGNO | GDRE |
|--|--------|-------|---------|----------|
| rev a fost facuta fara acordul nostru pt probleme garantie a se consulta Augsburg | 19900 | 50490 | B163AMB | 20141027 |
| rev ulei,f.aer,f.polen DISTRICT SERV | 38120 | 50490 | B163AMB | 20150511 |
| revizie cu toate filtrele,placute frana frana fata cu uzura,clema sustinere capota rupta | 52480 | 50490 | B163AMB | 20151027 |
| ITP | 70025 | 50490 | B163AMB | 20160519 |
| Revizie - ulei, filtru ulei, filtru aer, filtru polen; | 73842 | 50490 | B163AMB | 20160615 |
| Inlocuiti Filtru de aer | 89717 | 50490 | B163AMB | 20170315 |
| Inlocuiti Filtru de combustibil | 89717 | 50490 | B163AMB | 20170315 |
| Inlocuiti Filtru de polen | 89717 | 50490 | B163AMB | 20170315 |
| Inspectie service 80000 KM | 89717 | 50490 | B163AMB | 20170315 |
| Filtru de aer - - - AUGSBURG | 89717 | 50490 | B163AMB | 20170315 |
| Filtru de polen - - - AUGSBURG | 89717 | 50490 | B163AMB | 20170315 |
| Filtru de ulei - - - AUGSBURG | 89717 | 50490 | B163AMB | 20170315 |
| Filtru de combustibil - - - AUGSBURG | 89717 | 50490 | B163AMB | 20170315 |
| Ulei de motor - 05W30 EM - Nou | 89717 | 50490 | B163AMB | 20170315 |
| Ecotaxa ulei | 89717 | 50490 | B163AMB | 20170315 |
| Inlocuiti Lampa pozitie fata stanga | 90219 | 50490 | B163AMB | 20170327 |
| Inlocuiti Lampa pozitie fata dreapta | 90219 | 50490 | B163AMB | 20170327 |
| Lampa pozitie fata stanga - - - AUGSBURG | 90219 | 50490 | B163AMB | 20170327 |
| Lampa pozitie fata dreapta - - - AUGSBURG | 90219 | 50490 | B163AMB | 20170327 |
| itp//COROR/preț | 105975 | 50490 | B163AMB | 20170515 |
| Inlocuiti Lampa pozitie frana spate stanga | 110200 | 50490 | B163AMB | 20170629 |
| Inlocuiti Lampa pozitie fata stanga | 110200 | 50490 | B163AMB | 20170629 |
| Inlocuiti Filtru de aer | 110200 | 50490 | B163AMB | 20170629 |
| Intretinere Sistem FAP ** Realimentati rezervorul cu aditivi (Eolys) | 110200 | 50490 | B163AMB | 20170629 |
| Inlocuiti Filtru de combustibil | 110200 | 50490 | B163AMB | 20170629 |
| Inlocuiti Filtru de polen | 110200 | 50490 | B163AMB | 20170629 |
| Inspectie service 100000 KM | 110200 | 50490 | B163AMB | 20170629 |

| | | | |
|--|--------|---------------|----------|
| Filtru de aer - - - AUGSBURG | 110200 | 50490 B163AMB | 20170629 |
| Lampa pozitie fata stanga - - - AUGSBURG | 110200 | 50490 B163AMB | 20170629 |
| Lampa frana spate - - - AUGSBURG | 110200 | 50490 B163AMB | 20170629 |
| Lampa pozitie frana spate stanga - - - AUGSBURG | 110200 | 50490 B163AMB | 20170629 |
| Antigel | 110200 | 50490 B163AMB | 20170629 |
| Filtru de combustibil - - - AUGSBURG | 110200 | 50490 B163AMB | 20170629 |
| Filtru de ulei - - - AUGSBURG | 110200 | 50490 B163AMB | 20170629 |
| Filtru de polen - - - AUGSBURG | 110200 | 50490 B163AMB | 20170629 |
| Ulei de motor - 05W30 EM - Nou | 110200 | 50490 B163AMB | 20170629 |
| Ecotaxa ulei | 110200 | 50490 B163AMB | 20170629 |
| Inlocuiti Cureau de accesorii | 110200 | 50490 B163AMB | 20170630 |
| Inlocuiti Bucsa stanga stabilizator fata / Inlocuiti Bucsa dreapta stabilizator fata | 110200 | 50490 B163AMB | 20170630 |
| Inlocuiti Disc frana fata stanga / Inlocuiti Disc frana fata dreapta | 110200 | 50490 B163AMB | 20170630 |
| Inlocuiti Placute frana fata / Inlocuiti Placute frana spate | 110200 | 50490 B163AMB | 20170630 |
| Placute frana fata - - - AUGSBURG | 110200 | 50490 B163AMB | 20170630 |
| Bucsa stanga stabilizator fata - - - AUGSBURG | 110200 | 50490 B163AMB | 20170630 |
| Bucsa dreapta stabilizator fata - - - AUGSBURG | 110200 | 50490 B163AMB | 20170630 |
| Disc frana fata stanga - BREMBO - AUGSBURG | 110200 | 50490 B163AMB | 20170630 |
| Disc frana fata dreapta - BREMBO - AUGSBURG | 110200 | 50490 B163AMB | 20170630 |
| Placute frana spate - NU ESTE IN GARANTIE - Nou | 110200 | 50490 B163AMB | 20170630 |
| Cureau de accesorii - - - AUGSBURG | 110200 | 50490 B163AMB | 20170630 |
| Verificati densitatea PH lichidului de racire ** Verificati ph lichidului de racire | 128942 | 50490 B163AMB | 20180425 |
| Inlocuiti Filtru de aer | 128942 | 50490 B163AMB | 20180425 |
| Intretinere Sistem FAP ** Realimentati rezervorul cu aditivi (Eolys) | 128942 | 50490 B163AMB | 20180425 |
| Inlocuiti Filtru de polen | 128942 | 50490 B163AMB | 20180425 |
| Inspectie service 120000 KM | 128942 | 50490 B163AMB | 20180425 |
| Ulei de motor - 05W30 EM | 128942 | 50490 B163AMB | 20180425 |
| Filtru de ulei - - - AUGSBURG | 128942 | 50490 B163AMB | 20180425 |



| | | | |
|---|--------|---------------|----------|
| Filtru de aer - KNECHT - AUGSBURG | 128942 | 50490 B163AMB | 20180425 |
| Filtru de polen - - - AUGSBURG | 128942 | 50490 B163AMB | 20180425 |
| Ecotaxa ulei | 128942 | 50490 B163AMB | 20180425 |
| Reparatie ITP | 128942 | 50490 B163AMB | 20180425 |
| Inlocuiti Cilindru ambreiaj | 132404 | 50490 B163AMB | 20180704 |
| Inlocuiti Kit ambreiaj | 132404 | 50490 B163AMB | 20180704 |
| Kit ambreiaj - - - AUGSBURG | 132404 | 50490 B163AMB | 20180704 |
| Cilindru ambreiaj - - - AUGSBURG | 132404 | 50490 B163AMB | 20180704 |
| Inlocuire baterie acumulatori-nu tine curent (District auto Brasov) | 130932 | 50490 B163AMB | 20180730 |