

Maintenance and Repair Report

SKODA Rapid (B03AKS)

Kilometraj	Descriere	Întreținută și reparată de	Data
0 Km	Cost deviz SIMS		30/04/2020
179 013 Km	Reparatie ITP		15/04/2020
0 Km	Cost deviz SIMS		31/10/2019
172 969 Km	Demontare si montare Manopera mecanica		02/10/2019
172 969 Km	Ecotaxa ulei		02/10/2019
172 969 Km	Epurati circuit ambreiaj		02/10/2019
172 969 Km	Filtru de aer		02/10/2019
172 969 Km	Filtru de polen - PR:2V1 - Nou		02/10/2019
172 969 Km	Inlocuiti Filtru de aer		02/10/2019
172 969 Km	Inlocuiti Filtru de polen		02/10/2019
172 969 Km	Inlocuiti Siguranta fuzibila		02/10/2019
172 969 Km	Inspectie service 3 an		02/10/2019
172 969 Km	Lichid de frana		02/10/2019
172 969 Km	Munca de inspectie suplimentara		02/10/2019
172 969 Km	Siguranta fuzibila		02/10/2019
172 969 Km	Ulei de motor - 05W30 ERPSOL		02/10/2019

0 Km	Calculatie GTEstimate		30/09/2018
150 012 Km	aiba / Capac carter motor		05/09/2018
150 012 Km	Ecotaxa ulei		05/09/2018
150 012 Km	Filtru de ulei		05/09/2018
150 012 Km	Inspectie service 150000 KM		05/09/2018
150 012 Km	Ulei de motor - 05W30 ERPSOL		05/09/2018
123 304 Km	Bec ceata		20/04/2018
123 304 Km	inl bec pr		20/04/2018
123 304 Km	ITP		20/04/2018
0 Km	Calculatie GTEstimate		31/03/2018
119 258 Km	Capac carter		27/03/2018
119 258 Km	Ecotaxa ulei		27/03/2018
119 258 Km	Filtru de combustibil		27/03/2018
119 258 Km	Filtru de ulei		27/03/2018
119 258 Km	Inlocuiti Filtru de combustibil		27/03/2018
119 258 Km	Inspectie service 120000 KM		27/03/2018
119 258 Km	Munca de inspectie suplimentara		27/03/2018
119 258 Km	Ulei de motor - 05W30-ACEA-C3		27/03/2018
89 897 Km	Demontare si montare Roata fata stanga / Demontare si montare Roata fa		30/10/2017
89 897 Km	Ecotaxa ulei		30/10/2017
89 897 Km	Filtru de aer		30/10/2017
89 897 Km	Filtru de ulei - MANN - AUGSBURG		30/10/2017

89 897 Km	Inlocuiti Filtru de aer / Inlocuiti Filtru de aer		30/10/2017
89 897 Km	Inlocuiti Lamela stanga stergator parbriz / Inlocuiti Lamela dreapta s		30/10/2017
89 897 Km	Inlocuiti Placute frana fata		30/10/2017
89 897 Km	Inlocuiti Placute frana spate		30/10/2017
89 897 Km	Inspectie service 90000 KM		30/10/2017
89 897 Km	Lamela dreapta stergator parbriz		30/10/2017
89 897 Km	Lamela stanga stergator parbriz		30/10/2017
89 897 Km	Placute frana fata - DELPHI - AUGSBURG		30/10/2017
89 897 Km	Placute frana spate		30/10/2017
89 897 Km	Ulei de motor - 05W30 OEM		30/10/2017
59 214 Km	Capac carter		01/03/2017
59 214 Km	Ecotaxa ulei		01/03/2017
59 214 Km	Filtru de combustibil		01/03/2017
59 214 Km	Filtru de polen - Nou		01/03/2017
59 214 Km	Filtru de ulei		01/03/2017
59 214 Km	Inlocuiti Filtru de combustibil		01/03/2017
59 214 Km	Inlocuiti Filtru de polen		01/03/2017
59 214 Km	Inspectie service 60000 KM		01/03/2017
59 214 Km	Munca de inspectie suplimentara		01/03/2017
59 214 Km	Ulei de motor - 05W30-ACEA-C3		01/03/2017
36 422 Km	Materiale mici		23/01/2017
36 422 Km	Verificare rampa		23/01/2017
29 558 Km	Capac carter		06/10/2016
29 558 Km	Ecotaxa ulei		06/10/2016
29 558 Km	Filtru de polen - Nou		06/10/2016
29 558 Km	Filtru de ulei		06/10/2016
29 558 Km	Inlocuiti Filtru de polen		06/10/2016
29 558 Km	Inspectie service 30000 KM		06/10/2016
29 558 Km	Ulei de motor - 05W30 OEM - Nou		06/10/2016
23 528 Km	Ulei motor		16/09/2016