

# Maintenance and Repair Report

## HYUNDAI I10 (B500DSS)

Kilometraj	Descriere	Întreținută și reparată de	Data
86 861 Km	Baterie acumulatori		28/01/2020
0 Km	Inlocuit acumulator, dem/curatat/montat cheder usa		28/01/2020
81 365 Km	Bec far		10/10/2019
81 365 Km	Curea alternator		10/10/2019
81 365 Km	Manopera mecanica/electrica		10/10/2019
81 365 Km	Placute frana fata		10/10/2019
81 365 Km	Ulei motor		10/10/2019
75 320 Km	Manopera revizie 75.000km		03/07/2019
0 Km	Curatat si gresat culise etrieri spate		03/07/2019
0 Km	Diverse		03/07/2019
0 Km	Filtru praf si polen		03/07/2019
0 Km	Filtru ulei		03/07/2019
0 Km	Garnitura buson		03/07/2019
0 Km	Inlocuit placute frana spate		03/07/2019
0 Km	Placute frana spate		03/07/2019
0 Km	Stand frane/suspensie		03/07/2019
0 Km	Ulei motor		03/07/2019
70 690 Km	ITP		12/04/2019
70 721 Km	Discuri frana fata		09/04/2019
70 721 Km	Inlocuit discuri si placute fata		09/04/2019
70 721 Km	Placute frana fata		09/04/2019
0 Km	ITP		01/04/2019
60 264 Km	Antigel		20/09/2018
60 264 Km	Bec pozitie		20/09/2018

60 264 Km	Filtru aer		20/09/2018
60 264 Km	Filtru combustibil		20/09/2018
60 264 Km	Filtru combustibil		20/09/2018
60 264 Km	Filtru praf si polen		20/09/2018
60 264 Km	Inlocuit placute fr fata		20/09/2018
60 264 Km	Manopera revizie (KM)		20/09/2018
60 264 Km	Placute frana fata		20/09/2018
60 264 Km	Revizie tip A(ulei,f.ulei)		20/09/2018
51 354 Km	Baterie acumulatori		30/04/2018
51 354 Km	Bujii-benzina		30/04/2018
51 354 Km	Inlocuire baterie acumulatori		30/04/2018
51 354 Km	Inlocuire bujii		30/04/2018
44 635 Km	Filtru praf si polen		05/12/2017
44 635 Km	Manopera revizie (KM)		05/12/2017
44 635 Km	Placute frana fata		05/12/2017
44 635 Km	Revizie tip A(ulei,f.ulei)		05/12/2017
42 765 Km	Ulei motor		28/10/2017
30 808 Km	1 ITP		04/04/2017
29 683 Km	Filtru aer		20/03/2017
29 683 Km	filtru GPL		20/03/2017
29 683 Km	filtru GPL		20/03/2017
29 683 Km	Filtru praf si polen		20/03/2017
29 683 Km	Manopera revizie (KM)		20/03/2017
29 683 Km	Revizie tip A(ulei,f.ulei)		20/03/2017
26 666 Km	Inlocuit placute frana		13/01/2017
26 666 Km	Placute frana fata		13/01/2017
14 466 Km	inl lamele		25/03/2016
14 466 Km	Manopera revizie (KM)		25/03/2016
14 466 Km	Revizie tip A(ulei,f.ulei)		25/03/2016
14 466 Km	Stergatoare parbriz		25/03/2016