

Maintenance and Repair Report

DACIA Logan (B74YKF)

Kilometraj	Descriere	Întreținută și reparată de	Data
120 846 Km	aiba / Capac carter motor		06/07/2020
120 846 Km	Antigel		06/07/2020
120 846 Km	Curatati tamburii de frana		06/07/2020
120 846 Km	Ecotaxa ulei		06/07/2020
120 846 Km	Filtru de aer - Nou		06/07/2020
120 846 Km	Filtru de combustibil - MOTRIO - Economic		06/07/2020
120 846 Km	Filtru de polen - MOTRIO - Economic		06/07/2020
120 846 Km	Filtru de ulei - MOTRIO - Economic		06/07/2020
120 846 Km	Inlocuiti Antigel		06/07/2020
120 846 Km	Inlocuiti Filtru de aer		06/07/2020
120 846 Km	Inlocuiti Filtru de combustibil		06/07/2020
120 846 Km	Inlocuiti Filtru de polen		06/07/2020
120 846 Km	Inlocuiti Lampa marsarier dreapta		06/07/2020
120 846 Km	Inlocuiti Lichid de frana		06/07/2020
120 846 Km	Inspectie service 120000 KM		06/07/2020
120 846 Km	Lichid de frana		06/07/2020

Km			
120 846 Km	Reparatie ITP		06/07/2020
120 846 Km	Ulei de motor - 05W30-ACEA-C3		06/07/2020
105 111 Km	aiba / Capac carter motor		14/11/2019
105 111 Km	Bucsa ext. dreapta stabilizator		14/11/2019
105 111 Km	Bucsa ext. stanga stabilizator		14/11/2019
105 111 Km	Ecotaxa ulei		14/11/2019
105 111 Km	Filtru de aer - Nou		14/11/2019
105 111 Km	Filtru de combustibil - MOTRIO - Economic		14/11/2019
105 111 Km	Filtru de polen - MOTRIO		14/11/2019
105 111 Km	Filtru de ulei - MOTRIO		14/11/2019
105 111 Km	Inlocuiti Brat suspensie fata stanga		14/11/2019
105 111 Km	Inlocuiti Bucsa ext. stanga stabilizator / Inlocuiti Bucsa ext. dreapt		14/11/2019
105 111 Km	Inlocuiti Filtru de aer		14/11/2019
105 111 Km	Inlocuiti Filtru de combustibil		14/11/2019
105 111 Km	Inlocuiti Filtru de polen		14/11/2019
105 111 Km	Inlocuiti Placute frana fata		14/11/2019
105 111 Km	Inlocuiti Stergatoare parbriz		14/11/2019
105 111 Km	Inspectie service 100000 KM		14/11/2019
105 111 Km	Placute frana fata		14/11/2019
105 111	Reparatie Verificare stand franare		14/11/2019

Km			
105 111 Km	Set lamele stergatoare		14/11/2019
105 111 Km	Ulei de motor - 05W30-ACEA-C3		14/11/2019
101 102 Km	Blocare unitate airbag		23/09/2019
101 102 Km	Inlocuiti Comutator lumini		23/09/2019
85 446 Km	aiba / Capac carter motor		16/04/2019
85 446 Km	Antigel		16/04/2019
85 446 Km	Bec far stanga		16/04/2019
85 446 Km	Ecotaxa ulei		16/04/2019
85 446 Km	Filtru de aer - Nou		16/04/2019
85 446 Km	Filtru de combustibil - MOTRIO - Economic		16/04/2019
85 446 Km	Filtru de polen - MOTRIO		16/04/2019
85 446 Km	Filtru de ulei - MOTRIO		16/04/2019
85 446 Km	Inlocuiti Bec far stanga		16/04/2019
85 446 Km	Inlocuiti Cureaua de distributie / Inlocuiti Set distributie / Inlocuiti		16/04/2019
85 446 Km	Inlocuiti Filtru de aer		16/04/2019
85 446 Km	Inlocuiti Filtru de combustibil		16/04/2019
85 446 Km	Inlocuiti Filtru de polen		16/04/2019
85 446 Km	Inspectie service 80000 KM		16/04/2019
85 446 Km	Kit curea de accesorii		16/04/2019
85 446 Km	Lichid curatare motor		16/04/2019
85 446 Km	Set distributie - Nou		16/04/2019
85 446 Km	Ulei de motor - 05W30-ACEA-C3		16/04/2019
61 492 Km	Reparatie ITP		11/07/2018
60 407 Km	Buson baie de ulei		22/06/2018
60 407 Km	Demontare si montare Tambur frana spate stanga / Demontare si montare		22/06/2018
60 407 Km	Ecotaxa ulei		22/06/2018
60 407 Km	Filtru de aer		22/06/2018

60 407 Km	Filtru de combustibil		22/06/2018
60 407 Km	Filtru de polen - VALEO		22/06/2018
60 407 Km	Filtru de ulei		22/06/2018
60 407 Km	Inlocuiti Filtru de aer		22/06/2018
60 407 Km	Inlocuiti Filtru de combustibil		22/06/2018
60 407 Km	Inlocuiti Filtru de polen		22/06/2018
60 407 Km	Inlocuiti Tambur frana spate stanga / Inlocuiti Tambur frana spate dre		22/06/2018
60 407 Km	Inspectie service 60000 KM		22/06/2018
60 407 Km	Set becuri		22/06/2018
60 407 Km	Ulei de motor - 05W30-ACEA-C3		22/06/2018
40 201 Km	Buson baie de ulei		06/11/2017
40 201 Km	Ecotaxa ulei		06/11/2017
40 201 Km	Filtru de aer		06/11/2017
40 201 Km	Filtru de combustibil		06/11/2017
40 201 Km	Filtru de polen - VALEO - Nou		06/11/2017
40 201 Km	Filtru de ulei		06/11/2017
40 201 Km	Inlocuiti Filtru de aer		06/11/2017
40 201 Km	Inlocuiti Filtru de combustibil		06/11/2017
40 201 Km	Inlocuiti Filtru de polen		06/11/2017
40 201 Km	Inlocuiti Placute frana fata		06/11/2017
40 201 Km	Inspectie service 40000 KM		06/11/2017
40 201 Km	Placute frana fata		06/11/2017
40 201 Km	Set becuri		06/11/2017
40 201 Km	Ulei de motor - 05W30-ACEA-C3		06/11/2017
19 892 Km	Antigel		24/03/2017
19 892 Km	Buson baie de ulei		24/03/2017
19 892 Km	Ecotaxa ulei		24/03/2017
19 892 Km	Filtru de aer		24/03/2017
19 892 Km	Filtru de combustibil		24/03/2017
19 892 Km	Filtru de polen - VALEO		24/03/2017
19 892 Km	Filtru de ulei		24/03/2017

19 892 Km	Inlocuiti Filtru de aer		24/03/2017
19 892 Km	Inlocuiti Filtru de combustibil		24/03/2017
19 892 Km	Inlocuiti Filtru de polen		24/03/2017
19 892 Km	Inspectie service 20000 KM		24/03/2017
19 892 Km	Set becuri		24/03/2017
19 892 Km	Ulei de motor - 05W30-ACEA-C3		24/03/2017