

Maintenance and Repair Report

DACIA Logan (B94NZM)

Kilometraj	Descriere	Întreținută și reparată de	Data
38 956 Km	aiba / Capac carter motor		13/05/2020
38 956 Km	Ecotaxa ulei		13/05/2020
38 956 Km	Filtru de aer - Nou		13/05/2020
38 956 Km	Filtru de combustibil - MOTRIO - Economic		13/05/2020
38 956 Km	Filtru de polen - Nou		13/05/2020
38 956 Km	Filtru de ulei - MOTRIO - Economic		13/05/2020
38 956 Km	Inlocuiti Filtru de aer		13/05/2020
38 956 Km	Inlocuiti Filtru de combustibil		13/05/2020
38 956 Km	Inlocuiti Filtru de polen		13/05/2020
38 956 Km	Inspectie service 40000 KM		13/05/2020
38 956 Km	Ulei de motor - 05W30-ACEA-C3		13/05/2020
0 Km	Decorare logo auto		10/12/2019
0 Km	Kit interior		10/12/2019
0 Km	Cost deviz SIMS		31/05/2019
0 Km	Cost deviz SIMS		31/05/2019
21 210 Km	aiba / Capac carter motor		17/05/2019
21 210 Km	Ecotaxa ulei		17/05/2019
21 210 Km	Filtru de aer - Nou		17/05/2019
21 210 Km	Filtru de combustibil - Nou		17/05/2019
21 210 Km	Filtru de polen - Nou		17/05/2019
21 210 Km	Filtru de ulei - Nou		17/05/2019
21 210 Km	Inlocuiti Filtru de aer		17/05/2019
21 210 Km	Inlocuiti Filtru de combustibil		17/05/2019
21 210 Km	Inlocuiti Filtru de polen		17/05/2019

21 210 Km	Inspectie service 20000 KM		17/05/2019
21 210 Km	Ulei de motor - 05W30-ACEA-C3		17/05/2019
15 Km	1 PACHET LIVRARE AUTO		09/08/2018
0 Km	1 HUSE ANTIDERAPANTE		09/08/2018