

Maintenance and Repair Report

DACIA Logan (B96PUB)

Kilometraj	Descriere	Întreținută și reparată de	Data
0 Km	Cost deviz SIMS		31/10/2019
27 183 Km	Bec far dreapta		08/10/2019
27 183 Km	Bec far stanga		08/10/2019
27 183 Km	Inlocuiti Bec far dreapta		08/10/2019
27 183 Km	Inlocuiti Bec far stanga		08/10/2019
0 Km	Cost deviz SIMS		31/07/2019
0 Km	Cost deviz SIMS		31/07/2019
20 356 Km	aiba / Capac carter motor		15/07/2019
20 356 Km	Ecotaxa ulei		15/07/2019
20 356 Km	Filtru de aer - Nou		15/07/2019
20 356 Km	Filtru de combustibil - Nou		15/07/2019
20 356 Km	Filtru de polen - Nou		15/07/2019
20 356 Km	Filtru de ulei - Nou		15/07/2019
20 356 Km	Inlocuiti Filtru de aer		15/07/2019
20 356 Km	Inlocuiti Filtru de combustibil		15/07/2019
20 356 Km	Inlocuiti Filtru de polen		15/07/2019
20 356 Km	Inspectie service 20000 KM		15/07/2019
20 356 Km	Ulei de motor - 05W30-ACEA-C3		15/07/2019
20 269 Km	Bec far stanga		01/07/2019
20 269 Km	Inlocuiti Bec far stanga		01/07/2019
0 Km	Cost decodificare serie sasiu		30/06/2019
0 Km	Cost deviz SIMS		30/06/2019
18 537 Km	Reparatie Rezervor de combustibil		10/06/2019
0 Km	Huse scaune fata si spate + montaj		13/12/2018
0 Km	Huse scaune fata si spate + montaj		13/12/2018

0 Km	1 HUSE ANTIDERAPANTE		13/10/2018
0 Km	1 PACHET LIVRARE AUTO		12/10/2018