

Maintenance and Repair Report

DACIA Dokker (B07NCH)

Kilometraj	Descriere	Întreținută și reparată de	Data
170 018 Km	aiba / Capac carter motor		30/06/2020
170 018 Km	Filtru de aer		30/06/2020
170 018 Km	Filtru de combustibil		30/06/2020
170 018 Km	Filtru de ulei		30/06/2020
170 018 Km	Inlocuiti Bec far ceata spate stanga		30/06/2020
170 018 Km	Inlocuiti Filtru de aer		30/06/2020
170 018 Km	Inlocuiti Filtru de combustibil		30/06/2020
170 018 Km	Inlocuiti Filtru de polen		30/06/2020
170 018 Km	Inlocuiti Lamela stanga stergator parbriz / Inlocuiti Lamela dreapta s		30/06/2020
170 018 Km	Inspectie service 120000 mile		30/06/2020
170 018 Km	Ulei de motor - 05W30-ACEA-C3		30/06/2020
167 294 Km	Inlocuiti Placute frana fata		12/06/2020
167 294 Km	Ulei de motor - 05W30-ACEA-C3		12/06/2020
158 031 Km	Reparatie ITP		30/03/2020
148 528 Km	aiba / Capac carter motor		06/02/2020
148 528	Filtru de aer - Nou		06/02/2020

Km			
148 528 Km	Filtru de combustibil - Nou		06/02/2020
148 528 Km	Filtru de ulei - MOTRIO - Economic		06/02/2020
148 528 Km	Inlocuiti Bec far stanga		06/02/2020
148 528 Km	Inlocuiti Filtru de aer		06/02/2020
148 528 Km	Inlocuiti Filtru de combustibil		06/02/2020
148 528 Km	Inlocuiti Filtru de polen		06/02/2020
148 528 Km	Inlocuiti Rulment roata spate dreapta		06/02/2020
148 528 Km	Inspectie service 140000 KM		06/02/2020
148 528 Km	Ulei de motor - 05W30-ACEA-C3		06/02/2020
141 832 Km	Blocare unitate airbag		10/01/2020
141 832 Km	Inlocuiti Comutator lumini		10/01/2020
141 832 Km	Inlocuiti Rulment roata fata stanga		10/01/2020
141 832 Km	Rulment roata fata stanga		10/01/2020
128 365 Km	aiba / Capac carter motor		04/11/2019
128 365 Km	Curatati tamburii de frana		04/11/2019
128 365 Km	Filtru de aer - Nou		04/11/2019
128 365 Km	Filtru de combustibil - Nou		04/11/2019
128 365 Km	Filtru de ulei - Nou		04/11/2019
128 365 Km	Inlocuiti Filtru de aer		04/11/2019
128 365 Km	Inlocuiti Filtru de combustibil		04/11/2019

Km			
128 365 Km	Inlocuiti Filtru de polen		04/11/2019
128 365 Km	Inlocuiti Placute frana fata		04/11/2019
128 365 Km	Inspectie service 120000 KM		04/11/2019
128 365 Km	Ulei de motor - 05W30-ACEA-C3		04/11/2019
106 827 Km	aiba / Capac carter motor		30/07/2019
106 827 Km	Demontare si montare Manopera mecanica		30/07/2019
106 827 Km	Filtru de aer - Nou		30/07/2019
106 827 Km	Filtru de combustibil - Nou		30/07/2019
106 827 Km	Filtru de ulei - Nou		30/07/2019
106 827 Km	Inlocuiti Filtru de aer		30/07/2019
106 827 Km	Inlocuiti Filtru de combustibil		30/07/2019
106 827 Km	Inlocuiti Filtru de polen		30/07/2019
106 827 Km	Inspectie service 100000 KM		30/07/2019
106 827 Km	Ulei de motor - 05W30-ACEA-C3		30/07/2019
86 808 Km	Inlocuiti Bec far stanga		09/04/2019
86 808 Km	Reparatie ITP		09/04/2019
85 336 Km	Buson baie de ulei		14/09/2018
85 336 Km	Filtru de aer		14/09/2018
85 336 Km	Filtru de combustibil - Nou		14/09/2018
85 336 Km	Filtru de ulei		14/09/2018
85 336 Km	Inlocuiti Bec far dreapta		14/09/2018
85 336 Km	Inlocuiti Curea de distributie / Inlocuiti Set distributie		14/09/2018

85 336 Km	Inlocuiti Filtru de aer		14/09/2018
85 336 Km	Inlocuiti Filtru de combustibil		14/09/2018
85 336 Km	Inlocuiti Filtru de polen		14/09/2018
85 336 Km	Inlocuiti Lampa pozitie fata stanga		14/09/2018
85 336 Km	Inlocuiti Placute frana fata		14/09/2018
85 336 Km	Inspectie service 80000 KM		14/09/2018
85 336 Km	Kit curea de accesorii		14/09/2018
85 336 Km	Reparatie Verificare stand franare		14/09/2018
85 336 Km	Set distributie		14/09/2018
85 336 Km	Ulei de motor - 05W30-ACEA-C3		14/09/2018
60 219 Km	Buson baie de ulei		13/04/2018
60 219 Km	Curatati tamburii de frana		13/04/2018
60 219 Km	Filtru de aer		13/04/2018
60 219 Km	Filtru de combustibil - Nou		13/04/2018
60 219 Km	Filtru de ulei		13/04/2018
60 219 Km	Inlocuiti Filtru de aer		13/04/2018
60 219 Km	Inlocuiti Filtru de combustibil		13/04/2018
60 219 Km	Inlocuiti Filtru de polen		13/04/2018
60 219 Km	Inlocuiti Lampa pozitie fata dreapta		13/04/2018
60 219 Km	Inspectie service 60000 KM		13/04/2018
60 219 Km	Ulei de motor - 05W30-ACEA-C3		13/04/2018
44 596 Km	Inlocuiti Bec far dreapta		29/11/2017
44 596 Km	Inlocuiti Lampa lumini de zi fata stanga		29/11/2017
39 924 Km	Buson baie de ulei		02/11/2017
39 924 Km	Filtru de aer		02/11/2017
39 924 Km	Filtru de combustibil		02/11/2017
39 924 Km	Filtru de ulei		02/11/2017
39 924 Km	Inlocuiti Filtru de aer		02/11/2017
39 924 Km	Inlocuiti Filtru de combustibil		02/11/2017
39 924 Km	Inlocuiti Filtru de polen		02/11/2017
39 924 Km	Inspectie service 40000 KM		02/11/2017
39 924 Km	Ulei de motor - 05W30-ACEA-C3		02/11/2017

19 843 Km	Buson baie de ulei		26/06/2017
19 843 Km	Filtru de aer		26/06/2017
19 843 Km	Filtru de polen		26/06/2017
19 843 Km	Filtru de ulei		26/06/2017
19 843 Km	Inlocuiti Filtru de aer		26/06/2017
19 843 Km	Inlocuiti Filtru de polen		26/06/2017
19 843 Km	Inspectie service 20000 KM		26/06/2017
9 851 Km	Demontare si montare Rezervor de combustibil		21/04/2017
9 851 Km	Filtru de combustibil - Nou		21/04/2017
9 851 Km	Inlocuiti Filtru de combustibil		21/04/2017