

Maintenance and Repair Report

FORD Transit Custom (B68PFU)

Kilometraj	Descriere	Întreținută și reparată de	Data
139 433 Km	ITP		31/08/2020
129 582 Km	Colier -		21/05/2020
129 582 Km	Demontare si montare Manopera electrica		21/05/2020
129 582 Km	Inlocuiti Ansamblu ventilator radiator		21/05/2020
129 582 Km	Inlocuiti Colier		21/05/2020
0 Km	Cost deviz SIMS		10/03/2020
122 790 Km	Antigel		12/02/2020
122 790 Km	Articulatie ext. planetara fata dreapta - Reconditionat		12/02/2020
122 790 Km	Demontare si montare Transmisie fata dreapta		12/02/2020
122 790 Km	Disc frana fata dreapta		12/02/2020
122 790 Km	Disc frana fata stanga		12/02/2020
122 790 Km	Disc frana spate dreapta		12/02/2020
122 790 Km	Disc frana spate stanga		12/02/2020
122 790 Km	Garnitura carcasa termostat		12/02/2020
122 790 Km	Inlocuiti Articulatie ext. planetara fata dreapta		12/02/2020
122 790 Km	Inlocuiti Disc frana fata stanga / Inlocuiti Disc frana fata dreapta		12/02/2020

122 790 Km	Inlocuiti Disc frana spate stanga / Inlocuiti Disc frana spate dreapta		12/02/2020
122 790 Km	Inlocuiti Garnitura carcasa termostat		12/02/2020
122 790 Km	Placute frana fata - MOTORCRAFT - Economic		12/02/2020
122 790 Km	Placute frana spate - MOTORCRAFT - Economic		12/02/2020
122 790 Km	Reparatie Verificare stand franare		12/02/2020
122 790 Km	Surub -		12/02/2020
122 790 Km	Ulei cutie de viteze		12/02/2020
107 277 Km	ITP		13/09/2019
0 Km	Cost deviz SIMS		30/06/2019
99 528 Km	Demontare si montare Manopera mecanica		05/06/2019
99 528 Km	Ecotaxa ulei		05/06/2019
99 528 Km	Filtru de aer		05/06/2019
99 528 Km	Filtru de combustibil		05/06/2019
99 528 Km	Filtru de polen		05/06/2019
99 528 Km	Filtru de ulei		05/06/2019
99 528 Km	Inlocuiti Filtru de combustibil		05/06/2019
99 528 Km	Inlocuiti Placute frana fata / Inlocuiti Placute frana spate		05/06/2019
99 528 Km	Inspectie service 100000 KM		05/06/2019
99 528 Km	Intretinere service ** Munca suplimentara		05/06/2019
99 528 Km	Placute frana fata - MOTORCRAFT - Economic		05/06/2019
99 528 Km	Placute frana spate - MOTORCRAFT - Economic		05/06/2019
99 528 Km	Ulei de motor - 05W30 OEM		05/06/2019
0 Km	Cost deviz SIMS		31/12/2018
84 413 Km	Antigel		03/12/2018
84 413 Km	Demontare si montare Manopera electrica		03/12/2018

84 413 Km	Demontare si montare Manopera mecanica		03/12/2018
84 413 Km	Garnitura racitor termostat		03/12/2018
84 413 Km	Inlocuiti Termostat racire / Inlocuiti Garnitura racitor termostat		03/12/2018
84 277 Km	Demontare si montare Manopera electrica		03/12/2018
84 277 Km	Garnitura conducta evacuare supapa EGR		03/12/2018
84 277 Km	Garnitura supapa EGR		03/12/2018
84 277 Km	Injector evacuare combustibil		03/12/2018
84 277 Km	Inlocuiti Garnitura conducta evacuare supapa EGR		03/12/2018
84 277 Km	Inlocuiti Injector evacuare combustibil		03/12/2018
84 277 Km	Inlocuiti Supapa EGR / Inlocuiti Garnitura supapa EGR		03/12/2018
84 277 Km	Surub		03/12/2018
0 Km	cost deviz sims		30/11/2018
82 947 Km	Demontare si montare Manopera mecanica		05/11/2018
82 947 Km	Inlocuiti Placute frana fata		05/11/2018
82 947 Km	Placute frana fata - MOTORCRAFT - Economic		05/11/2018
79 473 Km	ITP		19/09/2018
50 329 Km	Ecotaxa ulei		25/09/2017
50 329 Km	Filtru de aer		25/09/2017
50 329 Km	Inlocuiti Lampa pozitie frana spate dreapta		25/09/2017
50 329 Km	Intretinere service ** Munca suplimentara		25/09/2017
50 329 Km	Lampa pozitie frana spate dreapta		25/09/2017
50 329 Km	Reparatie ITP		25/09/2017
42 669 Km	Demontare si montare Manopera mecanica		08/06/2017
42 669 Km	Filtru de polen		08/06/2017
42 669 Km	Inlocuiti Filtru de polen		08/06/2017
42 669 Km	Inlocuiti Placute frana fata / Inlocuiti Placute frana spate		08/06/2017
42 669 Km	Placute frana fata - ECONOMY - Nou		08/06/2017
42 669 Km	Placute frana spate - MOTORCRAFT - Nou		08/06/2017
38 273 Km	Ecotaxa ulei		28/03/2017

38 273 Km	Filtru de ulei - Nou		28/03/2017
38 273 Km	Inlocuiti Filtru de ulei		28/03/2017
38 273 Km	Ulei de motor - 05W30 EM - Nou		28/03/2017
27 371 Km	Inlocuiti Placute frana fata		27/09/2016
27 371 Km	Placute frana fata		27/09/2016