

Maintenance and Repair Report

VOLKSWAGEN JETTA (B78AUU)

Kilometraj	Descriere	Întreținută și reparată de	Data
158 374 Km	Bec far		14/07/2020
158 374 Km	Inlocuit bec far		14/07/2020
158 374 Km	Materiale mici		14/07/2020
152 828 Km	Bec pozitie		29/05/2020
152 828 Km	Diverse		29/05/2020
152 828 Km	Filtru ulei		29/05/2020
152 828 Km	Inspectie cu schimb ulei, bec pozitie stg.		29/05/2020
152 828 Km	Ulei motor		29/05/2020
146 571 Km	Bec far faza scurta - inlocuire		09/03/2020
121 650 Km	\inlocuit filtru praf si polen		11/09/2019
121 650 Km	Diverse		11/09/2019
121 650 Km	Filtru praf si polen		11/09/2019
121 650 Km	Filtru ulei		11/09/2019
121 650 Km	Lichid frana		11/09/2019
121 650 Km	Manopera schimb ulei		11/09/2019
121 650	Service lichid frana		11/09/2019

Km			
121 650 Km	Ulei motor		11/09/2019
110 346 Km	Inlocuire placute frana fata si spate		11/06/2019
110 346 Km	Materiale mici		11/06/2019
110 346 Km	Placute frana fata		11/06/2019
110 346 Km	Placute frana spate		11/06/2019
110 346 Km	Stand frane/suspensie		11/06/2019
0 Km	Cost deviz SIMS		31/05/2019
108 389 Km	Inlocuiti Lampa pozitie fata dreapta		24/05/2019
108 389 Km	Lampa pozitie fata dreapta		24/05/2019
0 Km	Cost deviz SIMS		30/04/2019
100 876 Km	Bec far stanga		02/04/2019
100 876 Km	Demontare si montare Manopera electrica		02/04/2019
100 876 Km	Inlocuiti Bec far stanga		02/04/2019
89 752 Km	Filtru aer		25/01/2019
89 752 Km	Filtru combustibil		25/01/2019
89 752 Km	Manopera revizie (KM)		25/01/2019
89 752 Km	Revizie tip A(ulei,f.ulei)		25/01/2019
0 Km	cost deviz sims		30/11/2018
79 594 Km	Reparatie ITP		26/11/2018
0 Km	cost deviz SIMS		30/06/2018
59 074 Km	aiba / Capac carter motor		07/06/2018
59 074 Km	Apa distilata - Nou		07/06/2018
59 074 Km	Ecotaxa ulei		07/06/2018
59 074 Km	Filtru de polen		07/06/2018

59 074 Km	Filtru de ulei		07/06/2018
59 074 Km	Inlocuiti Filtru de polen		07/06/2018
59 074 Km	Inspectie service 60000 KM		07/06/2018
59 074 Km	Munca de inspectie suplimentara		07/06/2018
59 074 Km	Ulei de motor - 05W30 EM		07/06/2018
27 648 Km	aiba /Capac carter motor		23/08/2017
27 648 Km	Ecotaxa ulei		23/08/2017
27 648 Km	Filtru de ulei		23/08/2017
27 648 Km	Inspectie service 30000 KM		23/08/2017
27 648 Km	Ulei de motor - 05W30 EM		23/08/2017
0 Km	Refacturare amenda parcare neregulamentara Oradea		30/05/2017