

Maintenance and Repair Report

SKODA OCTAVIA (B253GTS)

Kilometraj	Descriere	Întreținută și reparată de	Data
0 Km	Cost deviz SIMS		30/09/2019
46 350 Km	Reparatie ITP		25/09/2019
0 Km	Cost deviz SIMS		30/04/2019
0 Km	Cost deviz SIMS		30/04/2019
29 594 Km	aiba / Capac carter motor		17/04/2019
29 594 Km	Ecotaxa ulei		17/04/2019
29 594 Km	Filtru de polen		17/04/2019
29 594 Km	Filtru de ulei		17/04/2019
29 594 Km	Inlocuiti Filtru de polen		17/04/2019
29 594 Km	Inspectie service 30000 KM		17/04/2019
29 594 Km	Ulei de motor - 05W30 OEM		17/04/2019