

Maintenance and Repair Report

SKODA OCTAVIA (B39SCJ)

Kilometraj	Descriere	Întreținută și reparată de	Data
158 950 Km	Reparatie ITP		03/11/2020
0 Km	Cost deviz SIMS		31/07/2020
146 218 Km	Demontare si montare Roata spate stanga / Demontare si montare Roata s		02/07/2020
146 218 Km	Diverse		02/07/2020
146 218 Km	Filtru de polen		02/07/2020
146 218 Km	Inlocuiti Filtru de polen		02/07/2020
146 218 Km	Inlocuiti Placute frana spate		02/07/2020
146 218 Km	Placute frana spate		02/07/2020
146 218 Km	Reparatie Verificare stand franare		02/07/2020
0 Km	Cost deviz SIMS		10/03/2020
134 451 Km	aiba / Capac carter motor		11/02/2020
134 451 Km	Demontare si montare Roata fata stanga / Demontare si montare Roata fa		11/02/2020
134 451 Km	Diverse		11/02/2020
134 451 Km	Ecotaxa ulei		11/02/2020
134 451 Km	Filtru de ulei		11/02/2020
134 451 Km	Inlocuiti Inspectie service150000 KM		11/02/2020
134 451 Km	Inlocuiti Placute frana fata		11/02/2020
134 451 Km	Placute frana fata		11/02/2020
134 451 Km	Reparatie Verificare stand franare		11/02/2020
134 451 Km	Ulei de motor - 05W30 OEM		11/02/2020
0 Km	Cost deviz SIMS		30/09/2019
115 760 Km	Inlocuiti Inspectie service 4 an		04/09/2019
0 Km	Cost deviz SIMS		30/06/2019
98 201 Km	Antigel		21/06/2019
98 201 Km	Demontare si montare Manopera mecanica		21/06/2019
98 201 Km	Ecotaxa ulei		21/06/2019
98 201 Km	Filtru de ulei		21/06/2019
98 201 Km	Inlocuiti Ulei de motor		21/06/2019
98 201 Km	Saiba		21/06/2019
98 201 Km	Surub		21/06/2019
98 201 Km	Ulei de motor - 05W30-ACEA-C3		21/06/2019
95 505 Km	Bec far		08/04/2019
95 505 Km	inl bec fz sc stg		08/04/2019
85 474 Km	Antigel		29/01/2019
85 474 Km	Diverse		29/01/2019
85 474 Km	Filtru aer		29/01/2019
85 474 Km	Filtru combustibil		29/01/2019
85 474 Km	Manopera revizie (KM)		29/01/2019
84 425 Km	Filtru praf si polen		15/01/2019
84 425 Km	inl filtru polen		15/01/2019
84 425 Km	inl lamele		15/01/2019
84 425 Km	Stergatoare parbriz		15/01/2019
0 Km	cost deviz sims		30/11/2018
76 844 Km	Antigel		09/11/2018
76 844 Km	Capac carter		09/11/2018
76 844 Km	Demontare si montare Roata fata stanga / Demontare si montare Roata fa		09/11/2018
76 844 Km	Ecotaxa ulei		09/11/2018
76 844 Km	Filtru de ulei		09/11/2018
76 844 Km	Inlocuiti Filtru de ulei		09/11/2018
76 844 Km	Inlocuiti Placute frana fata		09/11/2018
76 844 Km	Placute frana fata		09/11/2018
76 844 Km	Reparatie ITP		09/11/2018
76 844 Km	Ulei de motor - 05W30-ACEA-C3		09/11/2018
0 Km	Calculatie GTEstimate		31/05/2018
57 676 Km	aiba / Capac carter motor		22/05/2018
57 676 Km	Antigel		22/05/2018
57 676 Km	Demontare si montare Manopera mecanica		22/05/2018
57 676 Km	Demontare si montare Roata spate stanga / Demontare si montare Roata s		22/05/2018
57 676 Km	Ecotaxa ulei		22/05/2018
57 676 Km	Filtru de ulei		22/05/2018
57 676 Km	Inlocuiti Placute frana spate		22/05/2018
57 676 Km	Inspectie service 60000 KM		22/05/2018
57 676 Km	Munca de inspectie suplimentara		22/05/2018
57 676 Km	Placute frana spate		22/05/2018
57 676 Km	Ulei de motor - 05W30		22/05/2018
60 270 Km	Demontare si montare Manopera electrica		18/05/2018
60 270 Km	Filtru de polen		18/05/2018
60 270 Km	Inlocuiti Filtru de polen		18/05/2018
0 Km	Calculatie GTEstimate		30/04/2018
0 Km	Decodificare serie caroserie		30/04/2018
37 424 Km	Capac carter		13/09/2017
37 424 Km	Ecotaxa ulei		13/09/2017
37 424 Km	Filtru de ulei		13/09/2017
37 424 Km	Inlocuiti Stergatoare parbriz		13/09/2017
37 424 Km	Inlocuiti Ulei de motor		13/09/2017
37 424 Km	Set lamele stergatoare		13/09/2017
37 424 Km	Ulei de motor - 05W30 EM		13/09/2017
36 220 Km	Demontare si montare Manopera mecanica		01/09/2017
36 220 Km	Demontare si montare Roata fata stanga / Demontare si montare Roata fa		01/09/2017
36 220 Km	Inlocuiti Placute frana fata		01/09/2017
36 220 Km	Placute frana fata		01/09/2017
29 150 Km	Filtru de polen		11/07/2017
29 150 Km	Inlocuiti Filtru de polen		11/07/2017
29 150 Km	Inspectie service 30000 KM		11/07/2017
20 287 Km	Capac carter		05/04/2017
20 287 Km	Ecotaxa ulei		05/04/2017
20 287 Km	Filtru de ulei		05/04/2017
20 287 Km	Inlocuiti Ulei de motor		05/04/2017
20 287 Km	Ulei de motor - 05W30 EM - Nou		05/04/2017