

Maintenance and Repair Report

SKODA OCTAVIA (B49SCJ)

Kilometraj	Descriere	Întreținută și reparată de	Data
152 375 Km	Antigel - OEM G13		02/11/2020
152 375 Km	Inlocuiti Bec far stanga		02/11/2020
152 375 Km	Inlocuiti Lampa pozitie fata dreapta		02/11/2020
152 375 Km	Realimentare Antigel		02/11/2020
152 375 Km	Reparatie ITP		02/11/2020
139 692 Km	aiba / Capac carter motor		22/06/2020
139 692 Km	Baterie telecomanda inchidere centralizata		22/06/2020
139 692 Km	Demontare si montare Roata spate stanga / Demontare si montare Roata s		22/06/2020
139 692 Km	Ecotaxa ulei		22/06/2020
139 692 Km	Filtru de ulei		22/06/2020
139 692 Km	Inlocuiti Baterie telecomanda inchidere centralizata		22/06/2020
139 692 Km	Inlocuiti Bec far stanga		22/06/2020
139 692 Km	Inlocuiti Filtru de ulei		22/06/2020
139 692 Km	Inlocuiti Placute frana spate		22/06/2020
139 692 Km	Inlocuiti Stergatoare parbriz		22/06/2020
139 692 Km	Lamela stanga stergator parbriz		22/06/2020
139 692 Km	Placute frana spate		22/06/2020
139 692 Km	Reparatie Verificare stand franare		22/06/2020
139 692 Km	Ulei de motor - 05W30		22/06/2020
135 925 Km	Demontare si montare Manopera electrica		05/05/2020
131 671 Km	Antigel		04/02/2020
131 671 Km	Capac sustinere suport fata arbore cotit		04/02/2020
131 671 Km	Demontare si montare Curea de distributie		04/02/2020
131 671 Km	Demontare si montare Manopera mecanica		04/02/2020
131 671 Km	Demontare si montare Roata fata stanga / Demontare si montare Roata fa		04/02/2020
131 671 Km	Filtru de polen		04/02/2020
131 671 Km	Garnitura capac opritor fata		04/02/2020
131 671 Km	Inlocuiti Capac sustinere suport fata arbore cotit / Inlocuiti Garnitu		04/02/2020
131 671 Km	Inlocuiti Filtru de polen		04/02/2020
131 671 Km	Inlocuiti Placute frana fata		04/02/2020
131 671 Km	Inlocuiti Pompa de apa		04/02/2020
131 671 Km	Inspectie service 4 an		04/02/2020
131 671 Km	Placute frana fata		04/02/2020
131 671 Km	Realimentare Ulei de motor		04/02/2020
131 671 Km	Reparatie Baterie		04/02/2020
131 671 Km	Reparatie Verificare stand franare		04/02/2020
131 671 Km	Surub -		04/02/2020
131 671 Km	Ulei de motor - 05W30-ACEA-C3		04/02/2020
120 762 Km	Antigel		06/09/2019
120 762 Km	Capac carter		06/09/2019
120 762 Km	Curatati Lichid ambreiaj		06/09/2019
120 762 Km	Demontare si montare Manopera mecanica		06/09/2019
120 762 Km	Ecotaxa ulei		06/09/2019
120 762 Km	Filtru de ulei		06/09/2019
120 762 Km	Inlocuiti Filtru de ulei		06/09/2019
120 762 Km	Inlocuiti Lichid de frana		06/09/2019
120 762 Km	Lichid de frana		06/09/2019
120 762 Km	Realimentare Antigel		06/09/2019
120 762 Km	Ulei de motor - 05W30-ACEA-C3		06/09/2019
107 573 Km	Inspectie service 2 an		18/02/2019
106 148 Km	Antigel		17/01/2019
106 148 Km	Capac carter		17/01/2019
106 148 Km	Demontare si montare Manopera mecanica		17/01/2019
106 148 Km	Demontare si montare Roata fata stanga / Demontare si montare Roata fa		17/01/2019
106 148 Km	Disc frana fata dreapta		17/01/2019
106 148 Km	Disc frana fata stanga		17/01/2019
106 148 Km	Disc frana spate dreapta		17/01/2019
106 148 Km	Disc frana spate stanga		17/01/2019
106 148 Km	Ecotaxa ulei		17/01/2019
106 148 Km	Filtru de ulei		17/01/2019
106 148 Km	Inlocuiti Bec dreapta numar inmatriculare		17/01/2019
106 148 Km	Inlocuiti Disc frana fata stanga / Inlocuiti Disc frana fata dreapta		17/01/2019
106 148 Km	Inlocuiti Disc frana spate stanga / Inlocuiti Disc frana spate dreapta		17/01/2019
106 148 Km	Inlocuiti Filtru de ulei		17/01/2019
106 148 Km	Inlocuiti Stergatoare parbriz		17/01/2019
106 148 Km	Lamela stanga stergator parbriz		17/01/2019
106 148 Km	Placute frana fata		17/01/2019
106 148 Km	Placute frana spate		17/01/2019
106 148 Km	Ulei de motor - 05W30		17/01/2019
101 386 Km	Reparatie ITP		12/11/2018
88 049 Km	Ecotaxa ulei		07/08/2018
88 049 Km	Filtru de aer		07/08/2018
88 049 Km	Filtru de combustibil		07/08/2018
88 049 Km	Filtru de polen		07/08/2018
88 049 Km	Filtru de ulei		07/08/2018
88 049 Km	Inlocuiti Filtru de aer		07/08/2018
88 049 Km	Inlocuiti Filtru de combustibil		07/08/2018
88 049 Km	Inlocuiti Filtru de polen		07/08/2018
88 049 Km	Inlocuiti Filtru de ulei		07/08/2018
88 049 Km	Surub		07/08/2018
88 049 Km	Ulei de motor - 05W30		07/08/2018
78 093 Km	Demontare si montare Roata fata stanga / Demontare si montare Roata fa		25/05/2018
78 093 Km	Inlocuiti Lamela stanga stergator parbriz / Inlocuiti Lamela dreapta s		25/05/2018
78 093 Km	Inlocuiti Placute frana fata		25/05/2018
78 093 Km	Inspectie service 90000 KM		25/05/2018
78 093 Km	Lamela dreapta stergator parbriz		25/05/2018
78 093 Km	Lamela stanga stergator parbriz		25/05/2018
78 093 Km	Placute frana fata		25/05/2018
78 093 Km	Reparatie Verificare stand franare		25/05/2018
78 093 Km	Surub		25/05/2018
67 551 Km	Demontare si montare Roata spate stanga / Demontare si montare Roata s		13/03/2018
67 551 Km	Ecotaxa ulei		13/03/2018
67 551 Km	Filtru de ulei		13/03/2018
67 551 Km	Inlocuiti Filtru de ulei		13/03/2018
67 551 Km	Inlocuiti Placute frana spate		13/03/2018
67 551 Km	Odorizant		13/03/2018
67 551 Km	Placute frana spate		13/03/2018
67 551 Km	Reparatie Verificare stand franare		13/03/2018
67 551 Km	Surub		13/03/2018
67 551 Km	Ulei de motor - 05W30		13/03/2018