

# Maintenance and Repair Report

## VOLKSWAGEN PASSAT (B67UVU)

Kilometraj	Descriere	Întreținută și reparată de	Data
0 Km	Cost deviz SIMS		31/03/2020
0 Km	Cost deviz SIMS		10/03/2020
53 881 Km	aiba / Capac carter motor		26/02/2020
53 881 Km	Antigel - OEM G12		26/02/2020
53 881 Km	Demontare si montare Roata fata stanga / Demontare si montare Roata fa		26/02/2020
53 881 Km	Ecotaxa ulei		26/02/2020
53 881 Km	Filtru de aer		26/02/2020
53 881 Km	Filtru de combustibil		26/02/2020
53 881 Km	Filtru de polen - Nou		26/02/2020
53 881 Km	Filtru de ulei		26/02/2020
53 881 Km	Funcție ghidata ** Facturare suplimentara		26/02/2020
53 881 Km	Inlocuiti Filtru de aer		26/02/2020
53 881 Km	Inlocuiti Filtru de combustibil		26/02/2020
53 881 Km	Inlocuiti Filtru de polen		26/02/2020
53 881 Km	Inlocuiti Placute frana fata		26/02/2020
53 881 Km	Inspectie service 60000 KM		26/02/2020
53 881 Km	Placute frana fata - PR:1ZC		26/02/2020
53 881 Km	Reparatie Verificare stand franare		26/02/2020
53 881 Km	Ulei de motor - 05W30 EM		26/02/2020
50 702 Km	ITP		23/08/2019
0 Km	Calculatie Gtestimate		31/10/2018
0 Km	Calculatie GTEstimate		31/10/2018
45 220 Km	Capac carter		23/10/2018
45 220 Km	Curatati circuit alimentare		23/10/2018
45 220 Km	Demontare si montare Manopera mecanica		23/10/2018
45 220 Km	Ecotaxa ulei		23/10/2018
45 220 Km	Epurati circuit ambreiaj		23/10/2018
45 220 Km	Filtru de aer		23/10/2018
45 220 Km	Filtru de combustibil		23/10/2018
45 220 Km	Filtru de polen - CARBON ACTIV - Nou		23/10/2018
45 220 Km	Filtru de ulei		23/10/2018
45 220 Km	Funcție ghidata ** Facturare suplimentara		23/10/2018
45 220 Km	Inlocuiti Filtru de aer		23/10/2018
45 220 Km	Inlocuiti Filtru de combustibil		23/10/2018
45 220 Km	Inlocuiti Filtru de polen		23/10/2018
45 220 Km	Inlocuiti Lichid de frana		23/10/2018
45 220 Km	Inlocuiti Ulei de motor		23/10/2018
45 220 Km	Inspectie service 3 an		23/10/2018
45 220 Km	Lichid de frana		23/10/2018
45 220 Km	Munca de inspectie suplimentara		23/10/2018
45 220 Km	Ulei de motor - 05W30 EM		23/10/2018
0 Km	ITP		31/08/2017
29 765 Km	aiba /Capac carter motor		09/03/2017
29 765 Km	Baterie telecomanda inchidere centralizata		09/03/2017
29 765 Km	Curatati circuit alimentare		09/03/2017
29 765 Km	Ecotaxa ulei		09/03/2017
29 765 Km	Filtru de aer		09/03/2017
29 765 Km	Filtru de combustibil		09/03/2017
29 765 Km	Filtru de polen		09/03/2017
29 765 Km	Filtru de ulei		09/03/2017
29 765 Km	Inlocuiti Filtru de aer		09/03/2017
29 765 Km	Inlocuiti Filtru de combustibil		09/03/2017
29 765 Km	Inlocuiti Filtru de polen		09/03/2017
29 765 Km	Inlocuiti Stergatoare parbriz		09/03/2017
29 765 Km	Inspectie service 30000 KM		09/03/2017
29 765 Km	Set lamele stergatoare - Nou		09/03/2017
29 765 Km	Ulei de motor - 05W30 OEM - Nou		09/03/2017
14 939 Km	Antigel vrac		29/02/2016
14 939 Km	Buson baie ulei M14x22		29/02/2016
14 939 Km	cartus filtrare mirosuri		29/02/2016
14 939 Km	Cartus filtru aer inlocuit		29/02/2016
14 939 Km	cartus filtru de aer		29/02/2016
14 939 Km	cartus filtru+garnit. eta		29/02/2016
14 939 Km	cartus filtru+garnit. eta		29/02/2016
14 939 Km	Castrol EDGE LLIII5W30		29/02/2016
14 939 Km	Filtru motorina inlocuit		29/02/2016
14 939 Km	Inspectie incl.schimb ulei		29/02/2016
14 939 Km	Materiale mici		29/02/2016