

Maintenance and Repair Report

VOLKSWAGEN PASSAT (B83RKV)

Kilometraj	Descriere	Întreținută și reparată de	Data
0 Km	Cost deviz SIMS		05/06/2020
0 Km	Cost deviz SIMS		31/05/2020
112 608 Km	aiba / Capac carter motor		14/05/2020
112 608 Km	Baterie telecomanda inchidere centralizata		14/05/2020
112 608 Km	Demontare si montare Disc frana fata stanga / Demontare si montare Dis		14/05/2020
112 608 Km	Demontare si montare Disc frana spate stanga / Demontare si montare Di		14/05/2020
112 608 Km	Demontare si montare Roata fata stanga / Demontare si montare Roata fa		14/05/2020
112 608 Km	Demontare si montare Suport etrier frana fata stanga / Demontare si mo		14/05/2020
112 608 Km	Demontare si montare Suport etrier frana spate stanga / Demontare si m		14/05/2020
112 608 Km	Disc frana fata dreapta - Nou		14/05/2020
112 608 Km	Disc frana fata stanga - Nou		14/05/2020
112 608 Km	Disc frana spate dreapta		14/05/2020
112 608 Km	Disc frana spate stanga		14/05/2020
112 608 Km	Ecotaxa ulei		14/05/2020
112 608 Km	Epurati circuit ambreiaj		14/05/2020
112 608 Km	Filtru de polen - CARBON ACTIV - Nou		14/05/2020
112 608 Km	Filtru de ulei		14/05/2020
112 608 Km	Inlocuiti Baterie telecomanda inchidere centralizata		14/05/2020
112 608 Km	Inlocuiti Disc frana fata stanga / Inlocuiti Disc frana fata dreapta		14/05/2020
112 608 Km	Inlocuiti Disc frana spate stanga / Inlocuiti Disc frana spate dreapta		14/05/2020
112 608 Km	Inlocuiti Filtru de polen		14/05/2020
112 608 Km	Inlocuiti Lichid de frana		14/05/2020
112 608 Km	Inlocuiti Odorizant		14/05/2020
112 608 Km	Inlocuiti Set lamele stergatoare		14/05/2020
112 608 Km	Inspectie service 120000 KM		14/05/2020
112 608 Km	Lichid de frana - Nou		14/05/2020
112 608 Km	Munca de inspectie suplimentara		14/05/2020
112 608 Km	Odorizant -		14/05/2020
112 608 Km	Placute frana fata		14/05/2020
112 608 Km	Placute frana spate		14/05/2020
112 608 Km	Reparatie Test diagnoza		14/05/2020
112 608 Km	Reparatie Verificare stand franare		14/05/2020
112 608 Km	Set lamele stergatoare - TEKLAS - Nou		14/05/2020
112 608 Km	Ulei de motor - 05W30 OEM		14/05/2020
0 Km	Cost deviz SIMS		31/10/2019
87 921 Km	Demontare si montare Roata fata stanga / Demontare si montare Roata fa		16/10/2019
87 921 Km	Inlocuiti Placute frana fata		16/10/2019
87 921 Km	Inlocuiti Placute frana spate		16/10/2019
87 921 Km	Placute frana fata - PR:1ZD - Nou		16/10/2019
87 921 Km	Placute frana spate - Nou		16/10/2019
0 Km	Cost deviz SIMS		30/09/2019
83 722 Km	aiba / Capac carter motor		17/09/2019
83 722 Km	Ecotaxa ulei		17/09/2019
83 722 Km	Filtru de combustibil		17/09/2019
83 722 Km	Filtru de ulei		17/09/2019
83 722 Km	Inlocuiti Filtru de combustibil		17/09/2019
83 722 Km	Inspectie service 90000 KM		17/09/2019
83 722 Km	Ulei de motor - 05W30 EM		17/09/2019
0 Km	Calculatie GTEstimate		31/08/2018
59 067 Km	aiba / Capac carter motor		24/08/2018
59 067 Km	Ecotaxa ulei		24/08/2018
59 067 Km	Filtru de aer		24/08/2018
59 067 Km	Filtru de polen - Nou		24/08/2018
59 067 Km	Filtru de ulei		24/08/2018
59 067 Km	Inlocuiti Filtru de aer		24/08/2018
59 067 Km	Inlocuiti Filtru de polen		24/08/2018
59 067 Km	Inspectie service 60000 KM		24/08/2018
59 067 Km	Munca de inspectie suplimentara		24/08/2018
59 067 Km	Ulei de motor - 05W30 EM		24/08/2018
0 Km	Cost deviz SIMS		31/01/2018
0 Km	Decodificare serie caroserie		29/01/2018
29 205 Km	aiba /Capac carter motor		15/01/2018
29 205 Km	Ecotaxa ulei		15/01/2018
29 205 Km	Filtru de ulei		15/01/2018
29 205 Km	Inspectie service 30000 KM		15/01/2018
29 205 Km	Ulei de motor - 05W30 EM		15/01/2018