

# Maintenance and Repair Report

## DACIA Logan (B376SEA)

Kilometraj	Descriere	Întreținută și reparată de	Data
70 409 Km	ITP		28/10/2020
0 Km	Cost deviz SIMS		30/04/2019
59 737 Km	aiba / Capac carter motor		17/04/2019
59 737 Km	Antigel - Nou		17/04/2019
59 737 Km	Curatati tamburii de frana		17/04/2019
59 737 Km	Ecotaxa ulei		17/04/2019
59 737 Km	Filtru de aer - Nou		17/04/2019
59 737 Km	Filtru de combustibil - Nou		17/04/2019
59 737 Km	Filtru de polen - Nou		17/04/2019
59 737 Km	Filtru de ulei - Nou		17/04/2019
59 737 Km	Inlocuiti Filtru de aer		17/04/2019
59 737 Km	Inlocuiti Filtru de combustibil		17/04/2019
59 737 Km	Inlocuiti Filtru de polen		17/04/2019
59 737 Km	Inspectie service 60000 KM		17/04/2019
59 737 Km	Ulei de motor - 05W30-ACEA-C3		17/04/2019
0 Km	cost deviz sims		30/11/2018
52 116 Km	Reparatie ITP		13/11/2018
0 Km	Calculatie GTEstimate		31/08/2018
47 062 Km	Inlocuiti Placute frana fata		20/08/2018
47 062 Km	Placute frana fata		20/08/2018
0 Km	Calculatie GTEstimate		31/05/2018
0 Km	decodificare serie caroserie		31/05/2018
40 359 Km	Antigel - Nou		18/05/2018
40 359 Km	Buson baie de ulei		18/05/2018
40 359 Km	Ecotaxa ulei		18/05/2018
40 359 Km	Filtru de aer		18/05/2018
40 359 Km	Filtru de combustibil		18/05/2018
40 359 Km	Filtru de polen - VALEO - Nou		18/05/2018
40 359 Km	Filtru de ulei		18/05/2018
40 359 Km	Inlocuiti Filtru de aer		18/05/2018
40 359 Km	Inlocuiti Filtru de combustibil		18/05/2018
40 359 Km	Inlocuiti Filtru de polen		18/05/2018
40 359 Km	Inspectie service 40000 KM		18/05/2018
40 359 Km	Ulei de motor - 05W30-ACEA-C3		18/05/2018
20 234 Km	Ecotaxa Ulei motor		06/09/2017
20 234 Km	Filtru aer		06/09/2017
20 234 Km	Filtru combustibil		06/09/2017
20 234 Km	Filtru praf si polen		06/09/2017
20 234 Km	Filtru ulei		06/09/2017
20 234 Km	Garnitura buson		06/09/2017
20 234 Km	Manopera revizie (KM)		06/09/2017
20 234 Km	Ulei motor		06/09/2017