

Maintenance and Repair Report

HYUNDAI I10 (B27YDS)

Kilometraj	Descriere	Întreținută și reparată de	Data
90 245 Km	Filtru aer		20/07/2020
90 245 Km	Filtru combustibil		20/07/2020
90 245 Km	Filtru praf si polen		20/07/2020
90 245 Km	Filtru ulei		20/07/2020
90 245 Km	Lichid frana		20/07/2020
90 245 Km	Manopera revizie 90.000km		20/07/2020
90 245 Km	Ulei motor		20/07/2020
81 742 Km	Disc frana fata dreapta		03/02/2020
81 742 Km	Disc frana fata stanga		03/02/2020
81 742 Km	Placute frana fata		03/02/2020
80 433 Km	Baterie acumulatori		08/01/2020
80 433 Km	Bec far		08/01/2020
80 433 Km	Inlocuit acumulator, bec pozitie faza, bec lampa numar		08/01/2020
75 042 Km	Bec stop frana		23/09/2019
75 042 Km	Eco taxa Ulei motor		23/09/2019
75 042 Km	Filtru praf si polen		23/09/2019
75 042 Km	Filtru ulei		23/09/2019
75 042 Km	INLOCUIT BEC LAMPA SPATE		23/09/2019
75 042 Km	Manopera revizie (KM)		23/09/2019
75 042 Km	Ulei motor		23/09/2019
599 912 Km	Bec pozitie		12/11/2018
599 912 Km	Curator		12/11/2018
599 912 Km	Discount 10%		12/11/2018
599 912 Km	Ecotaxa Ulei motor		12/11/2018
599 912 Km	Filtru aer		12/11/2018
599 912 Km	Filtru gaz		12/11/2018
599 912 Km	Filtru gaz		12/11/2018
599 912 Km	Filtru praf si polen		12/11/2018
599 912 Km	Filtru ulei		12/11/2018
599 912 Km	Inl. bec lampa spate		12/11/2018
599 912 Km	Inl. set placute frana fata		12/11/2018
599 912 Km	Lichid frana		12/11/2018
599 912 Km	Manopera revizie (KM)		12/11/2018
599 912 Km	Oring		12/11/2018
599 912 Km	Placute frana fata		12/11/2018
599 912 Km	Stand frane/suspensie		12/11/2018
599 912 Km	Ulei motor		12/11/2018
51 176 Km	inlocuit ambreiaj		18/06/2018
51 176 Km	Kit ambreiaj		18/06/2018
0 Km	Calculatie GTEstimate		30/04/2018
48 900 Km	Reparatie ITP		26/04/2018
44 900 Km	Discuri frana fata		07/03/2018
44 900 Km	Filtru praf si polen		07/03/2018
44 900 Km	inl discuri si pl fr fata		07/03/2018
44 900 Km	Manopera revizie (KM)		07/03/2018
44 900 Km	Placute frana fata		07/03/2018
44 900 Km	Revizie tip A(ulei,f.ulei)		07/03/2018
40 095 Km	Filtru gaz		13/12/2017
40 095 Km	Filtru GPL		13/12/2017
40 095 Km	Inl. filtre gaz+oringuri		13/12/2017
40 095 Km	O-Ring		13/12/2017
40 095 Km	O-Ring		13/12/2017
30 197 Km	Filtru aer		14/07/2017
30 197 Km	Filtru gaz		14/07/2017
30 197 Km	Filtru praf si polen		14/07/2017
30 197 Km	Manopera revizie (KM)		14/07/2017
30 197 Km	Revizie tip A(ulei,f.ulei)		14/07/2017
23 968 Km	Inlocuiti Placute frana fata		14/04/2017
23 968 Km	Placute frana fata		14/04/2017
20 858 Km	Buson baie de ulei		24/02/2017
20 858 Km	Ecotaxa ulei		24/02/2017
20 858 Km	Filtru de ulei		24/02/2017
20 858 Km	Inlocuiti Filtru de ulei		24/02/2017
20 858 Km	Ulei de motor - 05W30-ACEA-C3		24/02/2017
14 440 Km	Demontare si montare Manopera electrica		21/11/2016
14 440 Km	Ecotaxa ulei		21/11/2016
14 440 Km	Filtru de polen		21/11/2016
14 440 Km	Filtru de ulei		21/11/2016
14 440 Km	Inlocuiti Test operational		21/11/2016
14 440 Km	Inspectie service 15000 KM		21/11/2016
14 440 Km	Ulei de motor - 05W40 ACEA		21/11/2016