

# Maintenance and Repair Report

## MINI Cooper (B172GLO)

Kilometraj	Descriere	Întreținută și reparată de	Data
70 812 Km	testare cu resetare adaptari/valori functionare motor		11/11/2020
68 553 Km	Filtru praf si polen		23/10/2020
68 553 Km	Filtru ulei		23/10/2020
68 553 Km	Inlocuit filtru polen		23/10/2020
68 553 Km	Manopera revizie (KM)		23/10/2020
68 553 Km	Ulei motor		23/10/2020
64 735 Km	Inlocuit placute frana fata		30/09/2020
64 735 Km	Lichid frana		30/09/2020
64 735 Km	Placute frana fata		30/09/2020
64 735 Km	Senzor uzura		30/09/2020
64 735 Km	Service lichid frana		30/09/2020
64 735 Km	Stand frane/suspensie		30/09/2020
60 508 Km	Bec pozitie		27/08/2020
60 508 Km	Inlocuit placute frana spate si bec pozitie		27/08/2020
60 508 Km	Placute frana spate		27/08/2020
36 705 Km	Manopera Inlocuit placute frana fata		11/01/2020
36 705 Km	Placute frana fata		11/01/2020
30 870 Km	Inlocuire placute frana spate		02/10/2019
30 870 Km	Placute frana spate		02/10/2019