

Maintenance and Repair Report

DACIA Duster (B25RME)

Kilometraj	Descriere	Întreținută și reparată de	Data
146 750 Km	Bieleta stanga stabilizator fata		15/01/2021
146 750 Km	Bucsa dreapta stabilizator fata		15/01/2021
146 750 Km	Bucsa dreapta stabilizator spate		15/01/2021
146 750 Km	Bucsa stanga stabilizator fata		15/01/2021
146 750 Km	Bucsa stanga stabilizator spate		15/01/2021
146 750 Km	Inlocuiti Bieleta stanga stabilizator fata / Inlocuiti Bieleta dreapta		15/01/2021
146 750 Km	Inlocuiti Bucsa dreapta stabilizator spate		15/01/2021
146 750 Km	Inlocuiti Bucsa stanga stabilizator fata / Inlocuiti Bucsa dreapta sta		15/01/2021
146 750 Km	Inlocuiti Bucsa stanga stabilizator spate		15/01/2021
137 000 Km	Echilibrare roti autovehicul		16/09/2020
137 000 Km	Reparatie Test diagnoza		16/09/2020
137 000 Km	Verificati Geometrie fata si spate		16/09/2020
134 042 Km	Inlocuiti Bec far dreapta		11/08/2020
134 042 Km	Inlocuiti Conducta senzor presiune esapament		11/08/2020
134 042 Km	Inlocuiti Conducta spate senzor presiune esapament		11/08/2020
134 042 Km	Reparatie Test diagnoza		11/08/2020
121 782 Km	Reparatie ITP		27/03/2020
118 294 Km	aiba / Capac carter motor		11/02/2020
118 294 Km	Amortizor stanga suspensie fata		11/02/2020
118 294 Km	Curatati tamburii de frana ** Verificati starea si curatati praful de		11/02/2020
118 294 Km	Filtru de aer		11/02/2020
118 294 Km	Filtru de combustibil - Nou		11/02/2020
118 294 Km	Filtru de ulei - Nou		11/02/2020
118 294 Km	Inlocuiti Amortizor stanga suspensie fata / Inlocuiti Amortizor dreapt		11/02/2020
118 294 Km	Inlocuiti Antigel		11/02/2020
118 294 Km	Inlocuiti Bec far stanga		11/02/2020
118 294 Km	Inlocuiti Filtru de aer		11/02/2020
118 294 Km	Inlocuiti Filtru de combustibil		11/02/2020
118 294 Km	Inlocuiti Filtru de polen		11/02/2020
118 294 Km	Inlocuiti Lichid de frana		11/02/2020
118 294 Km	Inlocuiti Placute frana fata / Inlocuiti Set saboti frana spate		11/02/2020
118 294 Km	Inlocuiti Test operational		11/02/2020
118 294 Km	Inspectie service 120000 KM		11/02/2020
118 294 Km	Ulei de motor - 05W30-ACEA-C3		11/02/2020
102 816 Km	Conducta injector nr 1		06/09/2019
102 816 Km	Injector nr 1 - Nou		06/09/2019
102 816 Km	Inlocuiti Conducta injector nr 1		06/09/2019
102 816 Km	Inlocuiti Injector nr 1		06/09/2019
102 816 Km	Reparatie Test diagnoza		06/09/2019
102 816 Km	Set garnituri injector nr 1		06/09/2019
98 118 Km	Inlocuiti Bec dreapta numar inmatriculare		15/07/2019
98 118 Km	Inlocuiti Lampa stanga numar inmatriculare		15/07/2019
98 118 Km	aiba / Capac carter motor		12/07/2019
98 118 Km	Filtru de aer		12/07/2019
98 118 Km	Filtru de combustibil - Nou		12/07/2019
98 118 Km	Filtru de ulei - Nou		12/07/2019
98 118 Km	Inlocuiti Filtru de aer		12/07/2019
98 118 Km	Inlocuiti Filtru de combustibil		12/07/2019
98 118 Km	Inlocuiti Filtru de polen		12/07/2019
98 118 Km	Inspectie service 100000 KM		12/07/2019
98 118 Km	Ulei de motor - 05W30-ACEA-C3		12/07/2019
79 153 Km	aiba / Capac carter motor		29/01/2019
79 153 Km	Filtru de aer		29/01/2019
79 153 Km	Filtru de combustibil - Nou		29/01/2019
79 153 Km	Filtru de ulei - Nou		29/01/2019
79 153 Km	Inlocuiti Curea de distributie / Inlocuiti Set distributie		29/01/2019
79 153 Km	Inlocuiti Filtru de aer		29/01/2019
79 153 Km	Inlocuiti Filtru de combustibil		29/01/2019
79 153 Km	Inlocuiti Filtru de polen		29/01/2019
79 153 Km	Inspectie service 80000 KM		29/01/2019
79 153 Km	Kit curea de accesorii		29/01/2019
79 153 Km	Realimentare Antigel		29/01/2019
79 153 Km	Set distributie		29/01/2019
79 153 Km	Ulei de motor - 05W30-ACEA-C3		29/01/2019
59 874 Km	aiba / Capac carter motor		26/06/2018
59 874 Km	Curatati tamburii de frana ** Verificati starea si curatati praful de		26/06/2018
59 874 Km	Filtru de aer		26/06/2018
59 874 Km	Filtru de combustibil - Nou		26/06/2018
59 874 Km	Filtru de polen - Nou		26/06/2018
59 874 Km	Filtru de ulei - Nou		26/06/2018
59 874 Km	Inlocuiti Bec far dreapta		26/06/2018
59 874 Km	Inlocuiti Filtru de aer		26/06/2018
59 874 Km	Inlocuiti Filtru de combustibil		26/06/2018
59 874 Km	Inlocuiti Filtru de polen		26/06/2018
59 874 Km	Inlocuiti Placute frana fata		26/06/2018
59 874 Km	Inspectie service 60000 KM		26/06/2018
59 874 Km	Ulei de motor - 05W30-ACEA-C3		26/06/2018
50 826 Km	Reparatie ITP		30/03/2018
39 264 Km	Buson baie de ulei		13/10/2017
39 264 Km	Filtru de aer		13/10/2017
39 264 Km	Filtru de combustibil		13/10/2017
39 264 Km	Filtru de polen - VALEO - Nou		13/10/2017
39 264 Km	Filtru de ulei		13/10/2017
39 264 Km	Inlocuiti Filtru de aer		13/10/2017
39 264 Km	Inlocuiti Filtru de combustibil		13/10/2017
39 264 Km	Inlocuiti Filtru de polen		13/10/2017
39 264 Km	Inspectie service 40000 KM		13/10/2017
39 264 Km	Rotiti rotile axului fata si axului spate si invers ** Verificati si d		13/10/2017
39 264 Km	Ulei de motor - 05W30-ACEA-C3		13/10/2017
19 308 Km	Buson baie de ulei		03/02/2017
19 308 Km	Filtru de aer		03/02/2017
19 308 Km	Filtru de combustibil		03/02/2017
19 308 Km	Filtru de polen - VALEO - Nou		03/02/2017
19 308 Km	Filtru de ulei		03/02/2017
19 308 Km	Inlocuiti Filtru de aer		03/02/2017
19 308 Km	Inlocuiti Filtru de combustibil		03/02/2017
19 308 Km	Inlocuiti Filtru de polen		03/02/2017
19 308 Km	Inlocuiti Stergatoare parbriz		03/02/2017
19 308 Km	Inspectie service 20000 KM		03/02/2017
19 308 Km	Rotiti rotile axului fata si axului spate si invers ** Verificati si d		03/02/2017