

Maintenance and Repair Report

DACIA Logan (B397PRO)

Kilometraj	Descriere	Întreținută și reparată de	Data
0 Km	Cost deviz SIMS		31/07/2019
105 136 Km	Demontare si montare Manopera electrica		30/07/2019
0 Km	cost deviz SIMS		31/03/2019
95 925 Km	Demontare si montare Manopera mecanica		26/03/2019
0 Km	Cost deviz SIMS		31/01/2019
89 895 Km	aiba / Capac carter motor		11/01/2019
89 895 Km	Antigel - Nou		11/01/2019
89 895 Km	Curea compresor aer conditionat		11/01/2019
89 895 Km	Curea de accesorii		11/01/2019
89 895 Km	Ecotaxa ulei		11/01/2019
89 895 Km	Filtru de aer - Nou		11/01/2019
89 895 Km	Filtru de polen - Nou		11/01/2019
89 895 Km	Filtru de ulei - Nou		11/01/2019
89 895 Km	Inlocuiti Curea de distributie / Inlocuiti Set distributie / Inlocuiti		11/01/2019
89 895 Km	Inlocuiti Filtru de aer		11/01/2019
89 895 Km	Inlocuiti Filtru de polen		11/01/2019
89 895 Km	Inlocuiti Placute frana fata		11/01/2019
89 895 Km	Inspectie service 80000 KM		11/01/2019
89 895 Km	Placute frana fata		11/01/2019
89 895 Km	Reparatie Verificare stand franare		11/01/2019
89 895 Km	Set distributie - Nou		11/01/2019
89 895 Km	Ulei de motor - 10W40 EM		11/01/2019
0 Km	cost deviz SIMS		30/06/2018
75 474 Km	Reparatie ITP		06/06/2018
0 Km	Calculatie GTEstimate		31/03/2018
67 593 Km	Buson baie de ulei		23/03/2018
67 593 Km	Demontare si montare Tambur frana spate stanga / Demontare si montare		23/03/2018
67 593 Km	Ecotaxa ulei		23/03/2018
67 593 Km	Filtru de aer		23/03/2018
67 593 Km	Filtru de polen - VALEO - Nou		23/03/2018
67 593 Km	Filtru de ulei - Nou		23/03/2018
67 593 Km	Inlocuiti Bujii		23/03/2018
67 593 Km	Inlocuiti Filtru de aer		23/03/2018
67 593 Km	Inlocuiti Filtru de polen		23/03/2018
67 593 Km	Inlocuiti Tambur frana spate stanga / Inlocuiti Tambur frana spate dre		23/03/2018
67 593 Km	Inspectie service 60000 KM		23/03/2018
67 593 Km	Ulei de motor - 05W40 EM		23/03/2018
41 290 Km	Bec far dreapta		17/08/2017
41 290 Km	Buson baie de ulei		17/08/2017
41 290 Km	Ecotaxa ulei		17/08/2017
41 290 Km	Filtru de aer		17/08/2017
41 290 Km	Filtru de polen - VALEO - Nou		17/08/2017
41 290 Km	Filtru de ulei - Nou		17/08/2017
41 290 Km	Inlocuiti Bec far dreapta		17/08/2017
41 290 Km	Inlocuiti Filtru de aer		17/08/2017
41 290 Km	Inlocuiti Filtru de polen		17/08/2017
41 290 Km	Inlocuiti Placute frana fata		17/08/2017
41 290 Km	Inspectie service 40000 KM		17/08/2017
41 290 Km	Placute frana fata		17/08/2017
41 290 Km	Ulei de motor - 05W40 ACEA		17/08/2017
19 942 Km	Filtru aer		05/12/2016
19 942 Km	Manopera revizie (KM)		05/12/2016
19 942 Km	Revizie tip A(ulei,f.ulei)		05/12/2016