

Maintenance and Repair Report

RENAULT KANGOO (B705JDR)

Kilometraj	Descriere	Întreținută și reparată de	Data
132 650 Km	Demontare si montare Cutie de viteze		24/08/2020
132 650 Km	Disp. de actionare ambreiaj hidraulic		24/08/2020
132 650 Km	Inlocuiti Disp. de actionare ambreiaj hidraulic		24/08/2020
132 650 Km	Inlocuiti Lampa numar inmatriculare		24/08/2020
132 650 Km	Reparatie Test diagnoza		24/08/2020
132 650 Km	Spray		24/08/2020
132 650 Km	Spray curatat		24/08/2020
132 341 Km	Curatati Lichid ambreiaj		10/08/2020
132 341 Km	Inlocuiti Brat suspensie fata stanga / Inlocuiti Brat suspensie fata d		10/08/2020
132 341 Km	Inlocuiti Cablu stanga frana de mana / Inlocuiti Cablu dreapta frana d		10/08/2020
132 341 Km	Inlocuiti Lampa pozitie fata dreapta		10/08/2020
132 341 Km	Inlocuiti Lampa pozitie fata stanga		10/08/2020
132 341 Km	Inlocuiti Lichid de frana		10/08/2020
132 341 Km	Inlocuiti Placute frana fata / Inlocuiti Placute frana spate		10/08/2020
132 341 Km	Inlocuiti Pompa de ambreiaj		10/08/2020
132 341 Km	Placute frana spate		10/08/2020
132 341 Km	Pompa de ambreiaj		10/08/2020
132 341 Km	Reparatie Test diagnoza		10/08/2020
132 341 Km	Reparatie Verificare stand franare		10/08/2020
132 341 Km	Spray		10/08/2020
132 341 Km	Spray curatat		10/08/2020
132 341 Km	Verificati Geometrie fata si spate		10/08/2020
120 337 Km	aiba / Capac carter motor		20/03/2020
120 337 Km	Filtru de aer		20/03/2020
120 337 Km	Filtru de combustibil		20/03/2020
120 337 Km	Filtru de polen - Nou		20/03/2020
120 337 Km	Filtru de ulei		20/03/2020
120 337 Km	Inlocuiti Antigel		20/03/2020
120 337 Km	Inlocuiti Filtru de aer		20/03/2020
120 337 Km	Inlocuiti Filtru de combustibil		20/03/2020
120 337 Km	Inlocuiti Filtru de polen		20/03/2020
120 337 Km	Inlocuiti Lampa pozitie fata dreapta		20/03/2020
120 337 Km	Inlocuiti Lampa pozitie fata stanga		20/03/2020
120 337 Km	Inlocuiti Lichid de frana		20/03/2020
120 337 Km	Inlocuiti Set distributie		20/03/2020
120 337 Km	Inspectie service 120000 KM		20/03/2020
120 337 Km	Kit curea de accesorii - Nou		20/03/2020
120 337 Km	Reparatie Verificare stand franare		20/03/2020
120 337 Km	Set distributie - Nou		20/03/2020
120 337 Km	Ulei de motor - 05W30 EM		20/03/2020
106 600 Km	Diverse		07/10/2019
106 600 Km	Inlocuiti Placute frana spate		07/10/2019
106 600 Km	Inlocuiti Set discuri-placute de frana fata		07/10/2019
106 600 Km	Inlocuiti Stergatoare parbriz		07/10/2019
106 600 Km	Placute frana spate		07/10/2019
106 600 Km	Reparatie Verificare stand franare		07/10/2019
106 600 Km	Spray		07/10/2019
106 600 Km	Spray curatat		07/10/2019
102 425 Km	Serviciul de inspectie tehnica		06/09/2019
90 435 Km	aiba / Capac carter motor		29/05/2019
90 435 Km	Filtru de aer - Nou		29/05/2019
90 435 Km	Filtru de combustibil		29/05/2019
90 435 Km	Filtru de polen - Nou		29/05/2019
90 435 Km	Filtru de ulei		29/05/2019
90 435 Km	Inlocuiti Bec far stanga		29/05/2019
90 435 Km	Inlocuiti Filtru de aer		29/05/2019
90 435 Km	Inlocuiti Filtru de combustibil		29/05/2019
90 435 Km	Inlocuiti Filtru de polen		29/05/2019
90 435 Km	Inlocuiti Lampa pozitie fata stanga		29/05/2019
90 435 Km	Inlocuiti Spray curatat		29/05/2019
90 435 Km	Inspectie service 90000 KM		29/05/2019
90 435 Km	Spray curatat		29/05/2019
90 435 Km	Ulei de motor - 05W30 EM		29/05/2019
90 435 Km	Verificati Placute frana spate		29/05/2019
84 115 Km	Inlocuiti Bec dreapta numar inmatriculare		13/03/2019
84 115 Km	Inlocuiti Bec far stanga		13/03/2019
84 115 Km	Inlocuiti Lampa pozitie fata stanga		13/03/2019
84 115 Km	Inlocuiti Lampa pozitie frana spate stanga		13/03/2019
84 115 Km	Inlocuiti Lampa semnalizare fata stanga		13/03/2019
84 115 Km	Inlocuiti Placute frana fata / Inlocuiti Placute frana spate		13/03/2019
84 115 Km	Placute frana fata - Nou		13/03/2019
84 115 Km	Placute frana spate		13/03/2019
60 460 Km	Buson baie de ulei		03/07/2018
60 460 Km	Filtru de aer - Nou		03/07/2018
60 460 Km	Filtru de combustibil - PIESA ADAPTATA - Nou		03/07/2018
60 460 Km	Filtru de polen - INODOR - Nou		03/07/2018
60 460 Km	Filtru de ulei		03/07/2018
60 460 Km	Inlocuiti Bec far dreapta		03/07/2018
60 460 Km	Inlocuiti Filtru de aer		03/07/2018
60 460 Km	Inlocuiti Filtru de combustibil / Inlocuiti Filtru de combustibil		03/07/2018
60 460 Km	Inlocuiti Filtru de polen		03/07/2018
60 460 Km	Inlocuiti Placute frana fata / Inlocuiti Placute frana spate		03/07/2018
60 460 Km	Inlocuiti Stergatoare parbriz		03/07/2018
60 460 Km	Inspectie service 60000 KM		03/07/2018
60 460 Km	Placute frana fata - Nou		03/07/2018
60 460 Km	Placute frana spate - Nou		03/07/2018
60 460 Km	Ulei de motor - 05W30-ACEA-C3		03/07/2018
30 807 Km	Buson baie de ulei		23/08/2017
30 807 Km	Filtru de aer - Nou		23/08/2017
30 807 Km	Filtru de combustibil - Nou		23/08/2017
30 807 Km	Filtru de polen - Nou		23/08/2017
30 807 Km	Filtru de ulei		23/08/2017
30 807 Km	Inlocuiti Filtru de aer		23/08/2017
30 807 Km	Inlocuiti Filtru de combustibil		23/08/2017
30 807 Km	Inlocuiti Filtru de polen		23/08/2017
30 807 Km	Inlocuiti Placute frana fata / Inlocuiti Placute frana spate		23/08/2017
30 807 Km	Inspectie service 30000 KM		23/08/2017
30 807 Km	Placute frana fata - Nou		23/08/2017
30 807 Km	Placute frana spate - Nou		23/08/2017
30 807 Km	Reparatie Verificare stand franare		23/08/2017