

Maintenance and Repair Report

RENAULT MEGANE (B161DON)

Kilometraj	Descriere	Întreținută și reparată de	Data
0 Km	Cost deviz SIMS		31/01/2021
151 205 Km	Antigel - Nou		20/01/2021
151 205 Km	Bec far stanga		20/01/2021
151 205 Km	Buson golire ulei / garnitura		20/01/2021
151 205 Km	Ecotaxa ulei		20/01/2021
151 205 Km	Filtru de aer		20/01/2021
151 205 Km	Filtru de polen - Nou		20/01/2021
151 205 Km	Filtru de ulei		20/01/2021
151 205 Km	Inlocuiti Bec far stanga		20/01/2021
151 205 Km	Inlocuiti Filtru de aer		20/01/2021
151 205 Km	Inlocuiti Filtru de polen		20/01/2021
151 205 Km	Inspectie service150000 KM		20/01/2021
151 205 Km	Ulei de motor - 05W30 OEM		20/01/2021
138 254 Km	Inlocuiti Placute frana spate		29/10/2020
138 254 Km	Inlocuiti Set discuri de frana fata		29/10/2020
138 254 Km	Placute frana fata		29/10/2020
138 254 Km	Placute frana spate - Nou		29/10/2020
138 254 Km	Reparatie Verificare stand franare		29/10/2020
138 254 Km	Set discuri de frana fata		29/10/2020
0 Km	Cost deviz SIMS		05/06/2020
121 052 Km	aiba / Capac carter motor		26/05/2020
121 052 Km	Antigel		26/05/2020
121 052 Km	Curea de accesorii		26/05/2020
121 052 Km	Ecotaxa ulei		26/05/2020
121 052 Km	Filtru de aer		26/05/2020
121 052 Km	Filtru de polen - Nou		26/05/2020
121 052 Km	Filtru de ulei - Nou		26/05/2020
121 052 Km	Inlocuiti Antigel		26/05/2020
121 052 Km	Inlocuiti Bujii		26/05/2020
121 052 Km	Inlocuiti Curea de accesorii / Inlocuiti Kit curea de accesorii / Inlo		26/05/2020
121 052 Km	Inlocuiti Filtru de aer		26/05/2020
121 052 Km	Inlocuiti Filtru de polen		26/05/2020
121 052 Km	Inlocuiti Lichid de frana		26/05/2020
121 052 Km	Inspectie service 120000 KM		26/05/2020
121 052 Km	Lichid de frana		26/05/2020
121 052 Km	Ulei de motor - 05W30-ACEA-C3		26/05/2020
0 Km	Cost deviz SIMS		30/11/2019
97 290 Km	Inlocuiti Placute frana fata		14/11/2019
97 290 Km	Placute frana fata		14/11/2019
97 290 Km	Reparatie ITP		14/11/2019
0 Km	Cost deviz SIMS		31/10/2019
91 069 Km	aiba / Capac carter motor		07/10/2019
91 069 Km	Antigel		07/10/2019
91 069 Km	Ecotaxa ulei		07/10/2019
91 069 Km	Filtru de aer		07/10/2019
91 069 Km	Filtru de polen - CARBON ACTIV - Nou		07/10/2019
91 069 Km	Filtru de ulei - Nou		07/10/2019
91 069 Km	Inlocuiti Filtru de aer		07/10/2019
91 069 Km	Inlocuiti Filtru de polen		07/10/2019
91 069 Km	Inspectie service 90000 KM		07/10/2019
91 069 Km	Ulei de motor - 05W30-ACEA-C3		07/10/2019
0 Km	Cost deviz SIMS		30/04/2019
63 807 Km	Ulei de motor - 05W40 OEM		01/04/2019
0 Km	cost deviz SIMS		31/03/2019
60 420 Km	aiba / Capac carter motor		08/03/2019
60 420 Km	Ecotaxa ulei		08/03/2019
60 420 Km	Filtru de aer		08/03/2019
60 420 Km	Filtru de polen		08/03/2019
60 420 Km	Filtru de ulei - Nou		08/03/2019
60 420 Km	Inlocuiti Bujii		08/03/2019
60 420 Km	Inlocuiti Filtru de aer		08/03/2019
60 420 Km	Inlocuiti Filtru de polen		08/03/2019
60 420 Km	Inlocuiti Placute frana spate		08/03/2019
60 420 Km	Inlocuiti Set discuri-placute de frana fata		08/03/2019
60 420 Km	Inspectie service 60000 KM		08/03/2019
60 420 Km	Placute frana fata		08/03/2019
60 420 Km	Placute frana spate - Nou		08/03/2019
60 420 Km	Set discuri de frana fata		08/03/2019
60 420 Km	Ulei de motor - 05W40 OEM		08/03/2019
0 Km	Calculatie GTEstimate		31/08/2018
30 984 Km	aiba / Capac carter motor		10/08/2018
30 984 Km	Ecotaxa ulei		10/08/2018
30 984 Km	Filtru de aer		10/08/2018
30 984 Km	Filtru de polen		10/08/2018
30 984 Km	Filtru de ulei - Nou		10/08/2018
30 984 Km	Inlocuiti Filtru de aer		10/08/2018
30 984 Km	Inlocuiti Filtru de polen		10/08/2018
30 984 Km	Inlocuiti Placute frana fata		10/08/2018
30 984 Km	Inspectie service 30000 KM		10/08/2018
30 984 Km	Placute frana fata - Nou		10/08/2018
30 984 Km	Ulei de motor - 05W30-ACEA-C3		10/08/2018
0 Km	Cost deviz SIMS		31/01/2018
9 883 Km	Ecotaxa ulei		17/01/2018
9 883 Km	Ulei de motor - 05W30-ACEA-C3		17/01/2018
0 Km	Cost deviz SIMS		30/12/2017
0 Km	Decodificare serie caroserie		30/12/2017
4 959 Km	Ulei de motor - 05W40 OEM		12/12/2017