

Maintenance and Repair Report

VOLKSWAGEN GOLF (B117RIG)

Kilometraj	Descriere	Întreținută și reparată de	Data
189 319 Km	Buson golire ulei / garnitura		04/01/2021
189 319 Km	Demontare si montare Disc frana spate stanga / Demontare si montare Di		04/01/2021
189 319 Km	Demontare si montare Roata spate stanga / Demontare si montare Roata s		04/01/2021
189 319 Km	Demontare si montare Suport etrier frana spate stanga / Demontare si m		04/01/2021
189 319 Km	Filtru de aer		04/01/2021
189 319 Km	Filtru de combustibil		04/01/2021
189 319 Km	Filtru de polen - Nou		04/01/2021
189 319 Km	Filtru de ulei		04/01/2021
189 319 Km	Inlocuiti Filtru de aer		04/01/2021
189 319 Km	Inlocuiti Filtru de combustibil		04/01/2021
189 319 Km	Inlocuiti Filtru de polen		04/01/2021
189 319 Km	Inlocuiti Lamela stergator luneta		04/01/2021
189 319 Km	Inlocuiti Stergatoare parbriz		04/01/2021
189 319 Km	Inspectie service 180000 KM		04/01/2021
189 319 Km	Munca de inspectie suplimentara		04/01/2021
189 319 Km	Reparatie Verificare stand franare		04/01/2021
189 319 Km	Ulei de motor - 05W30 OEM		04/01/2021
182 520 Km	Demontare si montare Capac far stanga		18/11/2020
182 520 Km	Inlocuiti Bec far stanga		18/11/2020
182 520 Km	Reglaj faruri		18/11/2020
173 241 Km	Inlocuiti Baterie telecomanda inchidere centralizata		28/09/2020
169 720 Km	Serviciul de inspectie tehnica		30/07/2020
164 374 Km	Demontare si montare Capac far dreapta		29/06/2020
164 374 Km	Inlocuiti Bec far dreapta		29/06/2020
164 374 Km	Reglaj faruri		29/06/2020
160 783 Km	Demontare si montare Disc frana fata stanga / Demontare si montare Dis		05/06/2020
160 783 Km	Demontare si montare Roata fata stanga / Demontare si montare Roata fa		05/06/2020
160 783 Km	Demontare si montare Suport etrier frana fata stanga / Demontare si mo		05/06/2020
160 783 Km	Reparatie Verificare stand franare		05/06/2020
160 783 Km	Surub -		05/06/2020
159 888 Km	aiba / Capac carter motor		29/05/2020
159 888 Km	Filtru de ulei		29/05/2020
159 888 Km	Inlocuiti Lamela stergator luneta		29/05/2020
159 888 Km	Inlocuiti Stergatoare parbriz		29/05/2020
159 888 Km	Inlocuiti Ulei de motor		29/05/2020
159 888 Km	Ulei de motor - 05W30 OEM		29/05/2020
145 772 Km	Inlocuiti Baterie telecomanda inchidere centralizata		19/12/2019
145 772 Km	Inlocuiti Lamela stergator luneta		19/12/2019
145 772 Km	Inlocuiti Set lamele stergatoare		19/12/2019
145 772 Km	Inspectie service 4 an		19/12/2019
130 965 Km	Capac carter		05/09/2019
130 965 Km	Demontare si montare Manopera electrica		05/09/2019
130 965 Km	Filtru de polen - CARBON ACTIV - Nou		05/09/2019
130 965 Km	Filtru de ulei		05/09/2019
130 965 Km	Inlocuiti Bec dreapta numar inmatriculare		05/09/2019
130 965 Km	Inlocuiti Filtru de polen		05/09/2019
130 965 Km	Inlocuiti Ulei de motor		05/09/2019
130 965 Km	Ulei de motor - 05W30 OEM		05/09/2019
116 466 Km	Demontare si montare Manopera mecanica		05/06/2019
116 466 Km	Epurati circuit ambreiaj		05/06/2019
116 466 Km	Inlocuiti Baterie telecomanda inchidere centralizata		05/06/2019
116 466 Km	Inlocuiti Lichid de frana		05/06/2019
116 466 Km	Inspectie service 3 an		05/06/2019
116 466 Km	Munca de inspectie suplimentara		05/06/2019
107 735 Km	Curatitor aer conditionat		21/03/2019
107 735 Km	Demontare si montare Lampa spate dreapta		21/03/2019
107 735 Km	Inlocuiti Curatitor aer conditionat		21/03/2019
107 735 Km	Inlocuiti Lampa pozitie frana spate dreapta		21/03/2019
103 288 Km	Demontare si montare Capac far stanga		25/02/2019
103 288 Km	Inlocuiti Bec far stanga		25/02/2019
103 288 Km	Reglaj faruri		25/02/2019
101 788 Km	Capac carter		11/02/2019
101 788 Km	Demontare si montare Lampa spate stanga		11/02/2019
101 788 Km	Filtru de polen - CARBON ACTIV - Nou		11/02/2019
101 788 Km	Filtru de ulei		11/02/2019
101 788 Km	Inlocuiti Filtru de polen		11/02/2019
101 788 Km	Inlocuiti Lamela stergator luneta		11/02/2019
101 788 Km	Inlocuiti Lampa pozitie frana spate stanga		11/02/2019
101 788 Km	Inlocuiti Stergatoare parbriz		11/02/2019
101 788 Km	Inlocuiti Ulei de motor		11/02/2019
101 788 Km	Ulei de motor - 05W30 EM		11/02/2019
87 383 Km	Filtru de combustibil		10/10/2018
87 383 Km	Funcctie ghidata ** Facturare suplimentara		10/10/2018
87 383 Km	Inlocuiti Filtru de combustibil		10/10/2018
87 383 Km	Inspectie service 90000 KM		10/10/2018
81 098 Km	Reparatie ITP		28/08/2018
72 103 Km	Capac carter		15/06/2018
72 103 Km	Filtru de aer		15/06/2018
72 103 Km	Filtru de ulei		15/06/2018
72 103 Km	Inlocuiti Filtru de aer		15/06/2018
72 103 Km	Inlocuiti Ulei de motor		15/06/2018
72 103 Km	Ulei de motor - 05W30 EM		15/06/2018
66 255 Km	Ulei de motor - 05W30 EM		14/05/2018
58 729 Km	Demontare si montare Manopera mecanica		22/03/2018
58 729 Km	Demontare si montare Roata fata stanga / Demontare si montare Roata fa		22/03/2018
58 729 Km	Filtru de polen - CARBON ACTIV - Nou		22/03/2018
58 729 Km	Inlocuiti Filtru de polen		22/03/2018
58 729 Km	Inlocuiti Lamela stergator luneta		22/03/2018
58 729 Km	Inlocuiti Placute frana fata		22/03/2018
58 729 Km	Inlocuiti Set lamele stergatoare		22/03/2018
58 729 Km	Inspectie service 60000 KM		22/03/2018
58 729 Km	Munca de inspectie suplimentara		22/03/2018
43 679 Km	Capac carter		07/09/2017
43 679 Km	Filtru de ulei		07/09/2017
43 679 Km	Inlocuiti Ulei de motor / Inlocuiti Ulei de motor		07/09/2017
43 679 Km	Ulei de motor - 05W30 EM		07/09/2017
29 594 Km	Inspectie service 30000 KM		29/05/2017
23 955 Km	Capac carter		19/04/2017
23 955 Km	Filtru de ulei		19/04/2017
23 955 Km	Inlocuiti Ulei de motor / Inlocuiti Ulei de motor		19/04/2017