

Maintenance and Repair Report

FORD MONDEO (B185ENL)

Kilometraj	Descriere	Întreținută și reparată de	Data
150 052 Km	ITP		29/03/2021
0 Km	Cost deviz SIMS		31/01/2021
146 151 Km	Buson golire ulei / garnitura		25/01/2021
146 151 Km	Diverse -		25/01/2021
146 151 Km	Ecotaxa ulei		25/01/2021
146 151 Km	Filtru de polen - Nou		25/01/2021
146 151 Km	Filtru de ulei		25/01/2021
146 151 Km	Inspectie service150000 KM		25/01/2021
146 151 Km	Meniu serviciu suplimentar		25/01/2021
146 151 Km	Ulei de motor - 05W30-ACEA-C3		25/01/2021
0 Km	Cost deviz SIMS		31/12/2020
144 239 Km	Inlocuiti Placute frana spate		28/12/2020
144 239 Km	Placute frana spate - MOTORCRAFT - Economic		28/12/2020
134 996 Km	inlocuit stergatoare, completat ulei motor		04/12/2020
134 996 Km	Stergatoare parbriz		04/12/2020
134 996 Km	Ulei motor		04/12/2020
0 Km	Cost deviz SIMS		30/09/2020
135 104 Km	Bec far dreapta		22/09/2020
135 104 Km	Inlocuiti Bec far dreapta		22/09/2020
135 104 Km	Inlocuiti Placute frana fata		22/09/2020
135 104 Km	Placute frana fata		22/09/2020
135 104 Km	Reparatie Verificare stand franare		22/09/2020
118 080 Km	Bec pozitie		06/12/2019
118 080 Km	Diverse-transmisie		06/12/2019
118 080 Km	Filtru aer		06/12/2019
118 080 Km	Filtru combustibil		06/12/2019
118 080 Km	Filtru praf si polen		06/12/2019
118 080 Km	Filtru ulei		06/12/2019
118 080 Km	Filtru ulei cva		06/12/2019
118 080 Km	Revizie (KM) schimb ulei si filtre, filtru si ulei cva, bec pozitie		06/12/2019
118 080 Km	Ulei cv/transmisie		06/12/2019
118 080 Km	Ulei motor		06/12/2019
118 080 Km	Corectie furnizor H5793019		01/10/2019
118 080 Km	Corectie furnizor H5793019		01/10/2019
112 500 Km	Ulei motor		01/10/2019
0 Km	20 PIULITA ROATA		08/08/2019
96 798 Km	Inlocuire placute frana fata/spate		31/05/2019
96 798 Km	Placute frana fata		31/05/2019
96 798 Km	Placute frana spate		31/05/2019
0 Km	cost deviz SIMS		31/03/2019
88 984 Km	Antigel		29/03/2019
88 984 Km	Filtru aer		29/03/2019
88 984 Km	Filtru praf si polen		29/03/2019
88 984 Km	Filtru ulei		29/03/2019
88 984 Km	Manopera revizie (KM)		29/03/2019
88 984 Km	Ulei motor		29/03/2019
90 820 Km	Reparatie ITP		26/03/2019
60 280 Km	Revizie tip A(ulei,f.ulei)		31/07/2018
29 600 Km	ANTIGEL		21/11/2017
29 600 Km	FIL AER		21/11/2017
29 600 Km	FIL POLEN		21/11/2017
29 600 Km	FIL ULEI		21/11/2017
29 600 Km	INL FIL AER		21/11/2017
29 600 Km	INL PLACUTE DE FRANA		21/11/2017
29 600 Km	PLACUTE DE FRANA		21/11/2017
29 600 Km	TEST DE FRANA		21/11/2017
29 600 Km	ULEI		21/11/2017
29 600 Km	VERIFCARE MINORA REVIZIE		21/11/2017