

# Maintenance and Repair Report

## FORD MONDEO (B62CCS)

Kilometraj	Descriere	Întreținută și reparată de	Data
105 230 Km	ITP		13/11/2020
80 624 Km	Aerisit sistem hidraulic		10/06/2019
80 624 Km	Brida rulment		10/06/2019
80 624 Km	Curatitor frane		10/06/2019
80 624 Km	Demontat montat transmisie		10/06/2019
80 624 Km	Inlocuit kit ambreiaj		10/06/2019
80 624 Km	Inlocuit rulment presiune		10/06/2019
80 624 Km	Kit ambreiaj		10/06/2019
80 624 Km	Lichid frana		10/06/2019
80 624 Km	Manopera inlocuit volant motor		10/06/2019
80 624 Km	Piulite		10/06/2019
80 624 Km	Surub hexagonal		10/06/2019
80 624 Km	surub hexagonal cu flansa		10/06/2019
80 624 Km	Ulei motor		10/06/2019
80 624 Km	Verificare functionare ambreiaj		10/06/2019
80 624 Km	Volanta		10/06/2019
0 Km	cost deviz SIMS		31/03/2019
0 Km	cost deviz SIMS		31/03/2019
78 387 Km	Incuietoare portiera fata dreapta		29/03/2019
78 387 Km	Inlocuiti Incuietoare portiera fata dreapta		29/03/2019
78 387 Km	Ecotaxa ulei		28/03/2019
78 387 Km	Filtru de polen - Nou		28/03/2019
78 387 Km	Filtru de ulei		28/03/2019
78 387 Km	Inspectie service 80000 KM		28/03/2019
78 387 Km	Intretinere service ** Munca suplimentara		28/03/2019
78 387 Km	Ulei de motor - 05W30 EM		28/03/2019
78 056 Km	Baterie - Nou		15/03/2019
78 056 Km	Inlocuiti Baterie		15/03/2019
78 056 Km	Verificati Baterie		15/03/2019
72 132 Km	ITP		14/11/2018
0 Km	Calculatie GTEstimate		31/03/2018
58 207 Km	Demontare si montare Manopera mecanica		19/03/2018
58 207 Km	Disc frana fata dreapta		19/03/2018
58 207 Km	Disc frana fata stanga		19/03/2018
58 207 Km	Disc frana spate dreapta - MOTORCRAFT - Economic		19/03/2018
58 207 Km	Disc frana spate stanga - MOTORCRAFT - Economic		19/03/2018
58 207 Km	Ecotaxa ulei		19/03/2018
58 207 Km	Filtru de aer		19/03/2018
58 207 Km	Filtru de polen - Nou		19/03/2018
58 207 Km	Filtru de ulei		19/03/2018
58 207 Km	Inlocuiti Disc frana fata stanga / Inlocuiti Disc frana fata dreapta		19/03/2018
58 207 Km	Inlocuiti Disc frana spate stanga / Inlocuiti Disc frana spate dreapta		19/03/2018
58 207 Km	Inlocuiti Lampa pozitie fata dreapta		19/03/2018
58 207 Km	Inlocuiti Lampa pozitie fata stanga		19/03/2018
58 207 Km	Inspectie service 60000 KM		19/03/2018
58 207 Km	Intretinere service ** Munca suplimentara		19/03/2018
58 207 Km	Lampa pozitie fata dreapta		19/03/2018
58 207 Km	Lampa pozitie fata stanga		19/03/2018
58 207 Km	Placute frana fata - MOTORCRAFT - Economic		19/03/2018
58 207 Km	Placute frana spate - MOTORCRAFT - Economic		19/03/2018
58 207 Km	Ulei de motor - 05W30 EM		19/03/2018
45 928 Km	Demontare si montare Cutie de viteze		06/07/2017
45 928 Km	Disp. de actionare ambreiaj hidraulic		06/07/2017
45 928 Km	Inlocuiti Disp. de actionare ambreiaj hidraulic		06/07/2017
45 928 Km	Inlocuiti Lichid de frana		06/07/2017
45 928 Km	Inlocuiti Volant motor		06/07/2017
45 928 Km	Kit butuc-disc ambreiaj		06/07/2017
45 928 Km	Lichid de frana		06/07/2017
45 928 Km	Surub		06/07/2017
45 928 Km	Ulei cutie de viteze		06/07/2017
45 928 Km	Volant motor		06/07/2017
39 852 Km	Demontare si montare Manopera mecanica		27/03/2017
39 852 Km	Demontare si montare Roata fata stanga / Demontare si montare Roata fa		27/03/2017
39 852 Km	Ecotaxa ulei		27/03/2017
39 852 Km	Filtru de polen - Nou		27/03/2017
39 852 Km	Filtru de ulei		27/03/2017
39 852 Km	Inlocuiti Lichid de frana		27/03/2017
39 852 Km	Inspectie service 40000 KM		27/03/2017
39 852 Km	Intretinere service ** Munca suplimentara		27/03/2017
39 852 Km	Lichid de frana - Nou		27/03/2017
39 852 Km	Ulei de motor - 05W20 OEM - Nou		27/03/2017
37 581 Km	Reparatie ITP		16/11/2016
20 033 Km	Ecotaxa ulei		08/01/2016
20 033 Km	Filtru de polen - Nou		08/01/2016
20 033 Km	Filtru de ulei		08/01/2016
20 033 Km	Inspectie service 20000 KM		08/01/2016
20 033 Km	Intretinere service ** Munca suplimentara		08/01/2016
20 033 Km	Ulei de motor - 05W20 OEM - Nou		08/01/2016