

Maintenance and Repair Report

MERCEDES BENZ SPRINTER (B81XKL)

Kilometraj	Descriere	Întreținută și reparată de	Data
214 459 Km	Inlocuit supapa		28/01/2021
206 820 Km	Inlocuit pompa combustibil		28/01/2021
206 820 Km	Inlocuit senzori ABS		28/01/2021
206 820 Km	Test diagnoza		28/01/2021
206 819 Km	Manopera revizie (KM)		25/11/2020
0 Km	Cost deviz SIMS		31/07/2020
163 984 Km	Amortizor dr. fata		20/05/2020
163 984 Km	Manopera inlocuit amortizoare si placute frana		20/05/2020
0 Km	Cost deviz SIMS		31/03/2020
0 Km	Cost deviz SIMS		31/03/2020
153 861 Km	Brat suspensie fata dreapta		30/03/2020
153 861 Km	Bucsa dreapta stabilizator spate		30/03/2020
153 861 Km	Bucsa stanga stabilizator spate		30/03/2020
153 861 Km	Cablu dreapta frana de mana		30/03/2020
153 861 Km	Cablu stanga frana de mana		30/03/2020
153 861 Km	Colier -		30/03/2020
153 861 Km	Disc frana spate dreapta		30/03/2020
153 861 Km	Disc frana spate stanga		30/03/2020
153 861 Km	Diverse -		30/03/2020
153 861 Km	Inlocuiti Brat suspensie fata stanga / Inlocuiti Brat suspensie fata d		30/03/2020
153 861 Km	Inlocuiti Bucsa stanga stabilizator spate / Inlocuiti Bucsa dreapta st		30/03/2020
153 861 Km	Inlocuiti Cablu stanga frana de mana / Inlocuiti Cablu dreapta frana d		30/03/2020
153 861 Km	Inlocuiti Flansa amortizor fata stanga / Inlocuiti Flansa amortizor fa		30/03/2020
153 861 Km	Inlocuiti Set discuri-placute de frana spate		30/03/2020
153 861 Km	Placute frana spate		30/03/2020
153 861 Km	Reparatie Test diagnoza		30/03/2020
153 861 Km	Reparatie Verificare stand franare		30/03/2020
153 861 Km	Set saboti frana spate		30/03/2020
153 861 Km	Spray		30/03/2020
153 861 Km	Spray curatat		30/03/2020
153 068 Km	Reparatie ITP		13/03/2020
149 615 Km	Bieleta ar spate dr.		10/03/2020
149 615 Km	Inlocuit bielete antiruluia		10/03/2020
149 615 Km	Filtru aer		03/03/2020
149 615 Km	Filtru combustibil		03/03/2020
149 615 Km	revizie cu schimb ulei si toate filtrele		03/03/2020
0 Km	Cost deviz SIMS		31/12/2019
126 523 Km	Bec far stanga		09/12/2019
126 523 Km	Inlocuiti Lampa pozitie fata stanga / Inlocuiti Bec far stanga		09/12/2019
126 523 Km	Inlocuiti Lampa pozitie fata stanga / Inlocuiti Lampa pozitie fata dre		09/12/2019
126 523 Km	Lampa pozitie fata dreapta		09/12/2019
126 523 Km	Lampa pozitie fata stanga		09/12/2019
125 405 Km	Ecotaxa ulei		25/09/2019
125 405 Km	Filtru de combustibil		25/09/2019
125 405 Km	Filtru de ulei		25/09/2019
125 405 Km	Inlocuiti Filtru de combustibil		25/09/2019
125 405 Km	Inlocuiti Ulei de motor / Inlocuiti Filtru de ulei		25/09/2019
125 405 Km	Supliment pentru model cu senzor apa in filtru combustibil		25/09/2019
125 405 Km	Ulei de motor - 05W30 229.51		25/09/2019
100 899 Km	Demontat/montat roti fata/spate		05/04/2019
100 899 Km	Inl. burduf amortizor dr. fata		05/04/2019
100 899 Km	Inl. set placute frana fata		05/04/2019
100 899 Km	Inl. set placute frana spate		05/04/2019
100 899 Km	Nereutilizabile		05/04/2019
100 899 Km	Stand frane/suspensie		05/04/2019
0 Km	cost deviz SIMS		31/03/2019
99 108 Km	Reparatie ITP		15/03/2019
94 590 Km	aiba / Capac carter motor		12/02/2019
94 590 Km	Ecotaxa ulei		12/02/2019
94 590 Km	Filtru de aer		12/02/2019
94 590 Km	Filtru de polen		12/02/2019
94 590 Km	Filtru de ulei		12/02/2019
94 590 Km	Inlocuiti Filtru de aer		12/02/2019
94 590 Km	Inlocuiti Filtru de polen		12/02/2019
94 590 Km	Inlocuiti Stergatoare parbriz		12/02/2019
94 590 Km	Inspectie service 120000 KM		12/02/2019
94 590 Km	Set lamele stergatoare		12/02/2019
94 590 Km	Ulei de motor - 05W30 229.51		12/02/2019
0 Km	Cost deviz SIMS		31/01/2019
59 095 Km	Demontare si montare Manopera electrica		10/07/2018
59 095 Km	Demontare si montare Roata fata stanga / Demontare si montare Roata fa		10/07/2018
59 095 Km	Disc frana fata dreapta		10/07/2018
59 095 Km	Disc frana fata stanga		10/07/2018
59 095 Km	Etrier frana fata dreapta		10/07/2018
59 095 Km	Inlocuiti Disc frana fata stanga / Inlocuiti Disc frana fata dreapta		10/07/2018
59 095 Km	Inlocuiti Etrier frana fata dreapta		10/07/2018
59 095 Km	Inlocuiti Lichid de frana		10/07/2018
59 095 Km	Inlocuiti Placute frana fata		10/07/2018
59 095 Km	Lichid de frana		10/07/2018
59 095 Km	Placute frana fata		10/07/2018
67 987 Km	Ecotaxa ulei		05/07/2018
67 987 Km	Filtru de ulei		05/07/2018
67 987 Km	Inlocuiti Filtru de ulei / Inlocuiti Ulei de motor		05/07/2018
67 987 Km	Ulei de motor - 10W40 228.51		05/07/2018
0 Km	Calculatie GTEstimate		07/06/2018
0 Km	Calculatie GTEstimate		07/06/2018
0 Km	Calculatie GTEstimate		31/05/2018
0 Km	Cost deviz SIMS		31/01/2018
0 Km	Decodificare serie caroserie		29/01/2018
40 320 Km	Buson baie de ulei		12/01/2018
40 320 Km	Ecotaxa ulei		12/01/2018
40 320 Km	Filtru de combustibil		12/01/2018
40 320 Km	Filtru de ulei		12/01/2018
40 320 Km	Inlocuiti Filtru de combustibil		12/01/2018
40 320 Km	Inspectie service 40000 KM		12/01/2018
40 320 Km	Ulei de motor - 05W40 EM		12/01/2018
40 320 Km	Verificati starea si functionarea centurilor de siguranta ** Verificat		12/01/2018
0 Km	Colant Mercedes Sprinter 314CDI DOKA 4x4		23/08/2017
0 Km	5 Veste reflectorizante		12/06/2017
15 Km	1 Pachet livrare(perie/racleta,manusi,veste reflectorizante)		25/04/2017