

Maintenance and Repair Report

FORD FIESTA (B364DLZ)

Kilometraj	Descriere	Întreținută și reparată de	Data
0 Km	Cost deviz SIMS		31/01/2021
84 946 Km	Antigel		28/01/2021
84 946 Km	Colier -		28/01/2021
84 946 Km	Inlocuiti Termostat racire		28/01/2021
0 Km	Cost deviz SIMS		30/11/2020
0 Km	Cost deviz SIMS		30/11/2020
79 864 Km	Bec far stanga		24/11/2020
79 864 Km	Inlocuiti Bec far stanga		24/11/2020
79 864 Km	Inlocuiti Lampa pozitie fata dreapta		24/11/2020
79 864 Km	Inlocuiti Lampa semnalizare fata stanga		24/11/2020
79 864 Km	Lampa pozitie fata dreapta		24/11/2020
79 864 Km	Lampa semnalizare fata stanga		24/11/2020
79 864 Km	Reglaj faruri		24/11/2020
78 865 Km	Inlocuiti Lampa pozitie frana spate stanga		12/11/2020
78 865 Km	Lampa pozitie frana spate dreapta		12/11/2020
75 000 Km	Stingator		21/09/2020
75 000 Km	Trusa sanitara		21/09/2020
0 Km	Cost deviz SIMS		31/08/2020
0 Km	Cost deviz SIMS		31/08/2020
74 196 Km	Baterie		14/08/2020
74 196 Km	Inlocuiti Baterie		14/08/2020
74 196 Km	Inlocuiti Lampa pozitie fata stanga		14/08/2020
74 196 Km	Lampa pozitie fata stanga		14/08/2020
74 196 Km	Reglaj faruri		14/08/2020
73 648 Km	Inlocuiti Lampa pozitie frana spate dreapta		03/08/2020
73 648 Km	Lampa pozitie frana spate dreapta		03/08/2020
73 648 Km	Reparatie ITP		03/08/2020
72 690 Km	Inlocuiti Placute frana fata		22/07/2020
72 690 Km	Placute frana fata - MOTORCRAFT - Economic		22/07/2020
72 690 Km	Reparatie Verificare stand franare		22/07/2020
0 Km	Cost deviz SIMS		30/04/2019
54 121 Km	Bec far stanga		16/04/2019
54 121 Km	Inlocuiti Bec far stanga		16/04/2019
54 121 Km	Reglaj faruri		16/04/2019
0 Km	Cost deviz SIMS		31/12/2018
47 343 Km	Bec far dreapta		18/12/2018
47 343 Km	Inlocuiti Bec far dreapta		18/12/2018
40 962 Km	Filtru praf si polen		17/09/2018
40 962 Km	Manopera revizie (KM)		17/09/2018
40 962 Km	Placute frana fata		17/09/2018
40 962 Km	Revizie tip A(ulei,f.ulei)		17/09/2018
40 962 Km	Stand frane/suspensie		17/09/2018
38 439 Km	Reparatie ITP		07/08/2018
0 Km	cost deviz SIMS		30/06/2018
33 372 Km	Inlocuiti Lampa pozitie frana spate stanga		14/06/2018
33 372 Km	Lampa pozitie frana spate stanga		14/06/2018
19 949 Km	Antigel		02/11/2017
19 949 Km	Buson baie de ulei		02/11/2017
19 949 Km	Ecotaxa ulei		02/11/2017
19 949 Km	Filtru de aer		02/11/2017
19 949 Km	Filtru de polen - Nou		02/11/2017
19 949 Km	Filtru de ulei		02/11/2017
19 949 Km	Inlocuiti Filtru de aer		02/11/2017
19 949 Km	Inspectie service 20000 KM		02/11/2017
19 949 Km	Intretinere service ** Munca suplimentara		02/11/2017
19 949 Km	Ulei de motor - 05W30 OEM		02/11/2017