

Maintenance and Repair Report

BMW X4 (B06CRF)

Kilometraj	Descriere	Întreținută și reparată de	Data
57 438 Km	Discuri frana fata		23/10/2020
57 438 Km	inlocuit placute frana fata, discuri		23/10/2020
57 438 Km	Placute frana fata		23/10/2020
50 165 Km	Inlocuit semering grup spate/		11/02/2020
50 165 Km	Simering motor		11/02/2020
43 331 Km	Filtru aer		30/10/2019
43 331 Km	Filtru combustibil		30/10/2019
43 331 Km	Filtru ulei		30/10/2019
43 331 Km	Test diagnoza		30/10/2019
43 331 Km	Ulei motor		30/10/2019
18 250 Km	Filtru praf si polen		29/08/2019
18 250 Km	Manopera revizie (KM)		29/08/2019
18 250 Km	Revizie tip A(ulei,f.ulei)		29/08/2019
36 601 Km	Inlocuit placute frana spate+lichid frana		04/07/2019
36 601 Km	Lichid frana		04/07/2019
36 601 Km	Placute frana spate		04/07/2019
36 601 Km	Revizie frana spate		04/07/2019
36 601 Km	Senzorfrana		04/07/2019
36 601 Km	Spray/pasta		04/07/2019
36 601 Km	Stand frane/suspensie		04/07/2019