

Maintenance and Repair Report

SKODA OCTAVIA (B608URS)

Kilometraj	Descriere	Întreținută și reparată de	Data
177 178 Km	Buson golire ulei		24/10/2022
177 178 Km	Inlocuiti Ulei de motor		24/10/2022
177 178 Km	Ulei de motor - 05W30 OEM		24/10/2022
167 029 Km	Demontare si montare Baterie		03/08/2022
167 029 Km	Inlocuiti Baterie		03/08/2022
167 029 Km	Reparatie Test diagnoza		03/08/2022
164 370 Km	Demontare si montare Manopera mecanica		05/07/2022
164 370 Km	Inlocuiti Filtru de polen		05/07/2022
164 370 Km	Realimentare Ulei de motor		05/07/2022
164 370 Km	Ulei de motor - 05W30 OEM		05/07/2022
153 183 Km	Realimentare Ulei de motor		21/04/2022
153 183 Km	Ulei de motor - 05W30 OEM		21/04/2022
148 346 Km	Buson golire ulei		08/03/2022
148 346 Km	Inlocuiti Set lamele stergatoare		08/03/2022
148 346 Km	Inlocuiti Ulei de motor		08/03/2022
148 346 Km	Ulei de motor - 05W30 OEM		08/03/2022
146 808 Km	Realimentare Ulei de motor		14/02/2022
146 808 Km	Ulei de motor - 00W30 OEM		14/02/2022
137 440 Km	Realimentare Ulei de motor		23/11/2021
137 440 Km	Ulei de motor - 05W30 OEM		23/11/2021
134 002 Km	Carcasa arbore cu came		27/09/2021
134 002 Km	Culbutori supape de admisie		27/09/2021
134 002 Km	Curea de distributie		27/09/2021
134 002 Km	Demontare si montare Carcasa arbore cu came / Inlocuiti Garnitura carc		27/09/2021
134 002 Km	Garnitura capac chiuloasa		27/09/2021
134 002 Km	Garnitura carcasa arbore cu came		27/09/2021
134 002 Km	Garnitura chiuloasa - 1.71 MM - Nou		27/09/2021
134 002 Km	Garnitura colector de admisie		27/09/2021
134 002 Km	Garnitura galerie de evacuare		27/09/2021
134 002 Km	Garnitura iesire turbo		27/09/2021
134 002 Km	INFERIOR		27/09/2021
134 002 Km	INFERIOR		27/09/2021
134 002 Km	INFERIOR		27/09/2021
134 002 Km	INFERIOR		27/09/2021
134 002 Km	Inlocuiti Carcasa arbore cu came		27/09/2021
134 002 Km	Inlocuiti Filtru de ulei		27/09/2021
134 002 Km	Inlocuiti Garnitura chiuloasa / Inlocuiti Suruburi chiulasa		27/09/2021
134 002 Km	Inlocuiti Garnitura colector de admisie		27/09/2021
134 002 Km	Inlocuiti Garnitura galerie de evacuare		27/09/2021
134 002 Km	Inlocuiti Rulment inf. curea distributie		27/09/2021
134 002 Km	Inlocuiti Rulment intinzator curea distributie		27/09/2021
134 002 Km	Inlocuiti Rulment sup. curea distributie		27/09/2021
134 002 Km	Inlocuiti Tija impingatoare supapa de evacuare / Inlocuiti Culbutori s		27/09/2021
134 002 Km	Reparatie Chiuloasa		27/09/2021
134 002 Km	Rulment inf. curea distributie		27/09/2021
134 002 Km	Rulment intinzator curea distributie		27/09/2021
134 002 Km	Rulment sup. curea distributie		27/09/2021
134 002 Km	SUPERIOR		27/09/2021
134 002 Km	SUPERIOR		27/09/2021
134 002 Km	SUPERIOR		27/09/2021
134 002 Km	SUPERIOR		27/09/2021
134 002 Km	Suruburi chiulasa		27/09/2021
134 002 Km	Tija impingatoare supapa de evacuare		27/09/2021
134 002 Km	Ulei de motor - 05W30-ACEA-C3		27/09/2021
133 988 Km	Curea de distributie		24/08/2021
133 988 Km	Demontare si montare Carcasa arbore cu came		24/08/2021
133 988 Km	Demontare si montare Chiuloasa		24/08/2021
133 988 Km	Disp. actionare distributie variabila		24/08/2021
133 988 Km	Garnitura capac spate carcasa arbore cu came		24/08/2021
133 988 Km	Inlocuiti Curea de distributie		24/08/2021
133 988 Km	Reparatie Test diagnoza		24/08/2021
133 988 Km	Rotor actuator distributie		24/08/2021
131 359 Km	Reparatie ITP		14/06/2021
119 137 Km	Buson golire ulei / garnitura		03/02/2021
119 137 Km	Curatati Lichid ambreiaj		03/02/2021
119 137 Km	Demontare si montare Roata fata stanga / Demontare si montare Roata fa		03/02/2021
119 137 Km	Diverse		03/02/2021
119 137 Km	Garnitura capac filtru de ulei cutie de viteze		03/02/2021
119 137 Km	Inlocuiti Lichid de frana		03/02/2021
119 137 Km	Inlocuiti Placute frana fata		03/02/2021
119 137 Km	Inlocuiti Placute frana spate		03/02/2021
119 137 Km	Inlocuiti Set lamele stergatoare		03/02/2021
119 137 Km	Inlocuiti Ulei cutie de viteze		03/02/2021
119 137 Km	Inspectie service 120000 KM		03/02/2021
119 137 Km	Munca de inspectie suplimentara		03/02/2021
119 137 Km	Reparatie Test diagnoza		03/02/2021
119 137 Km	Reparatie Verificare stand franare		03/02/2021
119 137 Km	Ulei de motor - 05W30 OEM		03/02/2021
102 327 Km	Diverse -		30/06/2020
102 327 Km	Inlocuiti Filtru de polen		30/06/2020
89 629 Km	aiba / Capac carter motor		18/02/2020
89 629 Km	Diverse		18/02/2020
89 629 Km	Inlocuiti Filtru de aer		18/02/2020
89 629 Km	Inlocuiti Filtru de combustibil		18/02/2020
89 629 Km	Inlocuiti Set lamele stergatoare		18/02/2020
89 629 Km	Inspectie service 90000 KM		18/02/2020
89 629 Km	Ulei de motor - 05W30 OEM		18/02/2020
58 895 Km	aiba / Capac carter motor		13/08/2019
58 895 Km	Diverse		13/08/2019
58 895 Km	Garnitura capac filtru de ulei cutie de viteze		13/08/2019
58 895 Km	Inlocuiti Filtru de polen		13/08/2019
58 895 Km	Inlocuiti Ulei cutie de viteze		13/08/2019
58 895 Km	Inspectie service 60000 KM		13/08/2019
58 895 Km	Munca de inspectie suplimentara		13/08/2019
58 895 Km	Ulei de motor - 05W30 OEM		13/08/2019
29 449 Km	aiba / Capac carter motor		19/02/2019
29 449 Km	Diverse		19/02/2019
29 449 Km	Inlocuiti Stergatoare parbriz		19/02/2019
29 449 Km	Inspectie service 30000 KM		19/02/2019
29 449 Km	Ulei de motor - 05W30 OEM		19/02/2019